LXO "N 3 0 L"

НАКОПИТЕЛЬ НА ГИБКОМ МАГНИТНОМ ДИСКЕ ЕС 5074

033У - Стара Загора

2. Предназначение	7
3. Технические данные	7
4. Состав изделия	12
5. Устройство и работа изделия	15
6. Устройство и работа составных частей изделия	20
7. Контрольно-измерительные приборы, инструменты	
и принадлежности	31
8. Маркировка и пломбировка	33
9. Упаковка	33
Инструкция по эксплуатации	35
1. Введение	37
2. Общие положения	37
3. Указания к требованиям техники безопасности	39
4. Порядок установки изделия	39
5. Подготовка к работе	42
6. Последовательность проведения работы	43
7. Измерение параметров, регулирование и настройка	44
8. Проверка технического состояния	56
9. Характерные неисправности и методы их устранения	58
10. Техническое обслуживание	62
10.1 Общие указания	62
10.2 Вид и периодичность технического обслуживания	62
10.3 Подготовка к техническому обслуживанию	66
10.4 Порядок технического обслуживания	66
10.5 Консервирование и расконсервирование	67
11. Правила хранения	68
12. Транспортировка	68
Ведомость ЗИП	70
Ведомость покупных изделий	73

Техническое описание 1. Ввеление

Ведомость попустимых замен

Монтажный чертеж

Схема эл. структурная

Схема эл. подключения

Схема эл. функциональная

79

84

85

86

94

Техническое описание ц 13.060,216

1. RRETIEHUE

Настоящее техническое описание /ТО/ предназначено для изучения накопителя на гибком магнитном диске /НГМД/ ЕС 5074.

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

НГМЛ EC 5074 предназначен для работы как внешняя память малых и микро электронных вычислительных машин /ЭВМ/, пля ввопа панных в ЭВМ, для ввода микропрограмм в память процессора или устройств управления /УУ/ больших НМЛ и пр.

НГМД ЕС 5074 работает со сменным гибким магнитным диском /ГМП/ EC 5274 OH 09 71545-80 или эквивалентным /согласно ISO TC97/SC11/

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАННЫТЕ

3.1. Время доступа:

- время перехода с дорожки на дорожку max 10 ms - время успокаивания головки

max 10 ms - время загрузки головки max 40 ms

3.2. Запись информации:

- метол колирования

- максимальная линейная плотность 128 bit/mm 250 kbit/s - скорость передачи данных

согласно ISO/TC - формат 97/SC 11 N 209

FM

7

или по выбору потребителя

3.3. Емкость: - число дорожек

- нгмл 3.2 Mbit 77

3.4. Носитель информации: /вис. 1/

- тип	ГМД /дискет/
	согласно ОН 09
	71545-80
- частота вращения	360 min-1
3.5. Головка записи/воспроизведения:	/рис. 2/
- керамично-ферритная тип "BUTTON"	
гфД 257 OH 09 67396-80 контактная	
с туннельным стиранием	
- число головок	1
- плотность дорожек	1,89 /mm
3.6. Физические жарактеристики:	/рис.3/
- ширина лицевой панели	262 mm
- высота	132 mm
- масса	< 8 kg
- ширина корпуса	230 mm
- глубина	409 mm
3.7. Питание:	
- постоянным током	+24V + 5% /1,5A
	/max/ /с допол-
	нит.возм.для 27V/
	+5V + 51/1,5A
	/max/
	-5V + 51/0,15A
	/max/
- цеременным током	220V +101 /0,2A
*	50 +*1 Hz
3.8. Надежность НГМД:	-
- среднее время между двумя отказами	2000 h*
- среднее время для устранения	
одного отказа	0,5 h
- достоверность	10 ⁻⁹ ommfor/bit

• при загрузке головки 301, но не больше 100000 циклов •• рекомендуемый шаг поэнционирования от 10 до 11 ms и от 16 жs до бесконечности.

нагрузки электромагнита.





Рис. 1. Гибкий магнитный диск







Рис. 2
Головка записи/воспроизведения типа "Бутон"
/керамично-феритная/






Рис. 3 НГМД EC 5074 /корпус **3**8.020.0**/3**/

3.9. Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от +5 до +40°C:

- относительная влажность воздуха при 30°C

- атмосферное давление

- запыленность воздуха

от 40 по 951. от 84 по 107кРадо 1 mg/m³ при размер частиц

не более 3 лит

от минус 50 ло

3.10. Условия при транспорте:

- температура окружающего воздуха

- относительная влажность воздуха при +30°C

- атмосферное давление

до 95%: от 84 по 107кРа

+5000

- многократные ударные нагрузки при 147 ms⁻² /15 g/ и продолжительности импулься от 5 ло 10 ms

3.11. Дополнительные возможности:

- НГМД ЕС 5074 может работать с напряжением питания +27V.вместо +24V.при чем для этой цели нужно прервать свя: ь между точками Е и F, расположенными на печатной ппате.
- если соелинить точки L и M на печатной плате то позиционирование головки становится возможным только при напичин команл ЗАГРУЗКА ГОЛОВКИ и КРЪТШКА ЗАКВЪТТА и при установленном в НГМД гибком магнитном писке. При отсутствии связи между этими точками позиционирование головки не зависит от указанных выше условий.

4. СОСТАВ ИЗЛЕПИЯ

НГМЛ ЕС 5074 состоит из следующих функциональных групп:

4.1. Система раскручивания ГМД. Система предназначена -для обеспечения движения носителя относительно головки, его вращения с определенной частотой /360 \min^{-1} / и для выдачи информации об угле его поворота.

Она состоит из /см. рис. 4 и 5/:

- синхронного электродвигателя /поэ. 18, рис.4/
- ведущего ременного шкива /поз. 14, рис. 4/;
- ведомого ременного шкива /поз. 15, рис. 4/;
- резинового ремня /поз. 16, рис. 4/;
- шпинделя /поз. 17, рис. 4/;
- механизма, центрирующего ГМД на шпинделе. В него включаются: лицевая пакель /лоэ. 5, рис. 4/, механизм, разрешающий установку и вынимание ГМД /лоэ. 6 и 20, рис. 4/ и рамка /лоэ. 13, рис. 4/;
 - датчика "Индекс" /поэ. 23, рис. 4/;
- блока "Формирователь ИПДЕКС", расположенного на печатной плате /поз. 25, рис. 4/.

4.2. Система позиционирования головки записи/воспроиз-

Система предмазначена для полиционирования годовки на дорожке, на которой произведутся операция. ЗАЛИСЬ или ВОСПРОИЗВЕ-ДЕНИЕ, а также и для обеспечения необходимого контакта между головкой и ГМД во время этих операций. Она состоит из /см. рис. 4 и 5./.

- блока "Управление шагового двигателя" расположенного на печатной плате /поз. 25, рис. 4/:
- блока "Загрузка головки":
- шагогого двигателя /поз. 19, рис. 4/ с ведущим винтом /поз. 8, рис. 4/;
 - каретки /супорта/, несущей головку /поз. 9, рис. 4/;
 - датчика "Дорсжна 00" /поз. 22, рис. 4/;
 - электромагнита /поз. 20, рис. 4/ для эагрузки головки;
- датчика "Крышка закрыта" /пов. 21, рис. 4/ индинирукшего состояния установленного ГМД.

4.5. Система записи информации.

Система предназначена для записи на ГМД поступающих по команде из УУ данных, кодированных по методу FM. Она состоит из /см. рис'. 4 и 5/:

Рис. 4 Конструкция ИГМД ЕС 5074

- головки записи/воспроизведения с туннельным стиранием /поз. 10, рис. 4/;
- блока "Усилитель записи";
- блока "Защита записи".

4.4. Система воспроизведения информации.

Предназначение системы, это усилить сигнал воспроизведенный головкой записи/воспроизведения и формировать из него дакные, кодированиме по методу FM, которые посылаются к УУ. Она состоит из:

- головки записи/воспроизведения с туннельным стиранием /поз.10, рис. 4/;
- блока "Усилитель воспроизведения".
- 4.5. Блок "Интерфейс" /см. рис. 5/

Блок предназначен для согласования параметров принимаемых из УУ и передаваемых к нему сигналов и данных.

4.6. Корпус НГМД


Корпус НГМД механически объединяет все его системы. Он состоит из /см. рис. 4/:

- аллюминиевого корпуса /пов.1/;

5. УСТРОИСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

5.1. Общие замечания.

НГМД подключается к системе, в которой работает в качестве внешкей памяти, посредством радиального интерфейса. С его помовью, УУ непретимно спедат за состоянием накопителя, высыпает команды управления и данные записи и получает данные воспроизветения.



5.1.1. Комаиды с УУ и исполняемые операции с НГМД. НГМД приничает комаиды в виде интерфейсных сигналов с активлым низком уровнем. При наличии комаиды и при существовании дополнительных условий НГМД исполняет операции по таблице ниже:

ОПЕРАЦИЯ	КОМАНДА С УУ	дополнит. Условия
Поэнциони- рование	1. ШАГ 2. НАПРАВЛЕНИЕ	1. Отсутствует подавняя команда "ЗАПИСЬ" 2. Если п.п.L и М на печатной плате соединевы, поэнционкрование воз- можно только при наличии команды с УУ: ЗАГРУЗКА ГОЛОВКИ и испол- нево условие КРЬІШКА ЗАКРЬІТА.
Загрузка головки	1. ЗАГРУЗКА ГОЛОВКИ	1. Исполнено условие КРЫШКА ЗА- КРЫТА.
Запись	1. ЗАПИСЬ 2. ДАННЫЕ ЗА- ПИСИ /УПРАВЛ.ТО- КА ЗАПИСИ/	 Не сработала "ЗАВИТА ЗАГИСИ" – должим быть сигналы: ЗАГРУЗКА ГОЛОВКИ и КРЫШКА ЗАКРЫТА.
Воспронз- ведение	циальная ко-	 Поставлена дискета и должна вертеться. Должна быть исполнена операция ЗАГРУЗКА ГОЛОВКИ и КРЬІШКА ЗА- КРЬІТА.

При помощи команды ЗАЛИСЬ, разрешается операция "Запись" поданных данных записи. При выполнении операции "Запись" на дорожее с адресом больше 43, с УУ подается команда УПРАВЛЕНИЕ ТОКОМ ЗАЛИСИ, которая уменьшает ток записи.

Поэмционирование головки управляется командой ШАГ в зависымости от выбранного изправления. Так как в НГМД используется Система относительного поэмционирования,уУ запомнивает текущее положение головки и определяет количество импульсов ШАГ, необходимых ДЛЯ позимномитования на вюзое положение.

После позиционирования УУ подает команду для выполнения

записи или получает данные воспроизведения. Данные записи и данные воспроизведения кодированы, по методу FM.

5.1.2. Определение состояния.

HГМД передает к УУ три сигнала, характеризирующие его состояние:

а/ -ЗАЩИТА ЗАПИСИ - сработала встроенная защита записи;
 б/ - ДОРОЖКА 00 - головка записи/воспроизведения находится на дорожке с адресом 00;

в/ ИНДЕКС - начало дорожки.

При включенной защите записи, данные записи не записываются на ГМП.

Индексный сигнал появляется один раз при каждом обороте Гмл.

Сигнал-ДОРОЖКА 00 служит для нулирования регистра адреса дорожки в УУ. Этот сигнал генерируется фотодатчиком, если головка записи/воспроизведения находится в эоне дорожки 00 и логика полиционноравия находится в фале "00".

5.2. Система раскручивания ГМД.

Система обеспечивает равномерное вращательное движение Γ MД с частотой 360 \min^{-1} и дает информацию об угле поворота диска.

Вращение ГМД осуществляется с помощью синхронного двигателя, передажиего вращательное движение шпинделю НГМД посредством ременной передачи. Питание двигателя производится напряжением 220V/50 Hz.

ГМД фиксируется на шпинделе с помощью центрирующего механизма. В выключенном положении лицевая панель открыта, и через расположенное на ней отверстие, устанавливается ГМД. Устанавливая его, оператор перемещает руковтку памели в закрытое положение, она фиксируется и механизм начинает вращать диск. Центрирующий механизм выполняет следующие две задачи:

- осуществляет связь между ГМД и системой его раскручивания:
- центрирует ГМД на шпинделе.

С помощью фотодатчика, при каждом обороте ГМД, генерируется по одному индексному импульсу, который посылается в УУ.

5.3. Система поэнционирования.

Системы поэкционкрования продвитает головку записи/воспроизведения под действием мендульсов ЕАГ в зависимости от выбранмого напревления. Двигатель, поэкционкружний головку вагово и какдый комульс ЕАГ, поданный на скему его управления, вызывает поворот его оси на 15°. Посредством ведумего винта, это вращательное движение преобразуется в поступательное движение кифетик, несущей головку записи/воспроизведения. Поворот оси шагового двигателя на 15° вызывает перемежение головки на сосседимо прорыку.

Возбуждение нагового двигателя производится постоянным напряжением +24%, как в остановленном режиме, так и в режиме позиционирования. В остановленном режиме одна из фаз шагового двигателя завемлена и магнитное поле статора двигателя фиксирует положение ротора. Завемление одной из фаз шагового двигателя, вызывает поворот ротора и его установку в соседиее положение. Последовательное заземление фаз двигателя приводит к вращению ротор со
скоростью, равной частоте подаваемых ментульсов ШАГ. Максимальная
полустныма колость позиционирования 100 шагора(s.

Контакт между головкой и ПМД осуществляется с помощью электромагнита, который задействуется командой ЗАГРУЗКА ГОЛОВКИ при условии, что рукоятка на лицевой панели находится в закрытом положении. Когда электромагнит сработал, он освобождает загружающее плечо каретки, иссущей головку. Под действием пружинной силы, плечо прикимает ГМД к головке.

5.4. Система записи.

Система записи информации преобразует кодированные по методу FM данные в изменения направления тока записи, протеквожего через обмотку записи/воспроизведения головки. Этот ток создает магнитное поле большой напряженности в области зазора головки. Это поле намагничивает магнитный слой ГМД так, чтобы изменения его поля, соответствовали изменению тока, протекважего через обумотку.

Головка вмеет также и обмотку туннельного стирания, задача которой произвести продольное стирание концов записаниой дорожки непосредственно после записи. Это необходимо для уменьшения взаимного влияния соседных дорожек и улучшения взаимозаменяемости Рид.

- 5.5. Система воспроизведения выформации усиливает индуктированное магнитемы полем ПИД напряжение в обмотке записи/ воспроизведения головки. Из этого напряжения формируются выходные дажные воспроизведения; которые кодированы по методу FM.
- 5.6. Интерфейс ПЛИД ЕС 5074 соответствует требованиям ИМ СМ ЭВМ 010-77 "Наколители на гибиях магничных дисках, однодисковые. Интерфейс. Структура и состав. Требования к функциональным хавактеристикам!"
- 5.7. Корпус ВТМД является объединявацию звеком всех его систем. Он отлят из аламиния и обработале сточностью, так как но определяется эзаноное расположение ГМД и головки Специальная форма корпуса, определяется высокими требованиями по отношению к температурным деформациям. Вместе с тем шпидель, вращавщий ГМД, соедине с компромутом с поможень длух польшениямо.

6. УСТРОЯСТВО И РАБОТА ЗОСТАВНЫХ ЧАСТЕЯ ИЗДЕЛИЯ

6.1. Общие замечания.

Задача электроники НГМД — это согласовать и управлять операции, которые ПТМД должен выполяять по командам, поданным центральным процессором через УУ, а также высыпать к вему воспроизвелениую информацию и средения о состоянии устройства.

Ковструктивно электроника расположена на одной печетной плате /поз.25, рис. 4/. Печатная плате выработава из двухсторовне-фолированного стеклотекстолита с металлизированными отверстиями.

Связь печатной платы с датчиками, ваговым двигателем, электромагшитом загрузки головки и самой головкой записи/зоспроизведения, осуществляется с помощью этесльных соединителей.

Связь между печатной платой и кабелем УУ осуществляется с ломощью одного соединителя для печатной платы с 64 гнездами и вагом между явыя 3.75 шв.

Все погические элементы, использованные в ЕС 5074 - с положительной логикой /т.е. потенциалы лог.уровней положительны/. Термины "потический куль" или "0", использованные далее в тексте. ствечают следующим уровням потенциалов:

Термикы "погическая единица" или "1" отвечают следующим уровням потенциалов:

Исключение составляют телько уровни сигналов интерфейса, описанные в п.6.6.

Основные функциональные услам NIMI EC 5074 и их взаимиме связи показаны на рис. 5.

При описании составных частей изделия используется Ц 13.060.216 Э2 "Схема электрическая функциональная".

6.2. Система раскручивания ГМЛ

Вращение ГМД осуществляется с помощью снихронного двигателя. Он питается от однофазмой сети 220 V/50 Нг с контуром защитного зануления. Конденсатор СО1 рабочий для синхронного двигателя.

Частота вращения равна 360 min⁻¹.

. С помощью фотодатчика В2 G - В2 И, при каждом обороте ПМД генерируется по одному импульсу ИНДЕКС, который посылается к УУ. В моменте, когда отверстие ТМД маходится между светоднодом В2й и фототрамзистором В2G, последний освещен и является мальм сопротивлением. Его коллекториый ток подается на базу V03 и запираетего. В этот момент на коллекторе V06 появляется отрицательный импульс, который можно наблюдать на X09. Интервал между двумя последовательными импульсами при нормальной работе двигателя должен быть 166,7 пв ± 2.5 %.

6.3. Система позиционирования.

Основой этой системы /см. Ц 13.060.216 92 лист 2/, является реверсивный счетчик до трех, осуществляющий управление шагового двигателя. Счетчик реализирован на основе двух Ј-К-триггеров /36х09 и 36х20/ и управляющей логики /схемы 20х20, 20х42, 20х31/.После подачи +5V, происходит сброс обоих триггеров счетчика с помощью группы для первоначального сореса R23-C16. Сигнал На-ПРАВЛЕНИЕ /штифт 27/ определяет режим работы счетчика, а сигнал ШАГ /штифт 23/ вызывает измонение его состояния.

Три состояния счетчика декодируются схемой 52х20.

Выходы дешифратора управляются тремя усилителями мощности. На их комечиме транзисторы /V15, V16 и V17/ в виде нагрузки. подключены катушки шагового двинятеля.

На Ц 13.060.216 92 / лист 1/, показана схема формирования сигнала ДОРОЖКА 00 /штифт 31/.

Как датчик дорожки 00 использует фототранзистор В!С и светолиод В!Н.

Когда фототравняютор освещем, он является малым сопрот ивлением, тогда запирается траняистор VOI. Когда фототраняютор затемнится, VOI отпирается и на выходе DO2-2 появляется """. Если в этот момент нулевые выходы обсих J-К-триггеров /схемы 36х09 и 36х20/ разви "1", получается сигнал -дорожка ОО, который с помощью товавыстора VOS полается по интеремерсу.

Сопротивление резистора R07 разно 100 КС. Резистор сосдинает выход схемы D02-2 с базой V01 и используется для формированяя четля гистерезиса при переключении с целью повышения помекоустойчивости. Комденсатор С10 предотвращает также влияние паразитым скликала».

Если точки L и M на печатной плате соединены, то позищиовирование головки становится возможным только при наличии команд ЭАГРУЗКА ГОЛОВКИ и КРЫШКА ЗАКРЫТА, разрешающих действие девифратора.

Команда КРЫШКА ЗАКРЫТА вырабатывается микропереключателем S1 пры установке рукоятки в положение "Закрыто". ЗАГРУЗКА ГОЛОВКИ подается УУ в запействует включение электоромгнита У1.

6.4. Система записи.

Предназначение системы записи /см. Ц 13.060.216 92, пист 3/, формировать из входных данных тока записи, протекамщего через магнитиры головку.

В нормальных условиях путь данных следующий:

С штифта 45 оки поступают на вход кабельного приемника, реализировного на транзисторах V21 и V24. С выхода приемника /коллектора V24/, через формирователь логических уровкей /схема D02.4/, данные подамтся тактовому триггеру /схема D09.1/, работакжему как делитель частоты на 2. С выходов триггера через согласумище схемы с открытьы коллектором /85х31/, данные управляют противофаэно базы драйверных траизисторов задиси /V29 и V31/.Коллекторы последику, с помощью разделительных диодов V37 и V38,свизамы с обмогкой записк/зостроизверения магинтию головки.

Величина тока записи определяется группой V30,RS8,RS9, RS6 и R118. Траизистор V30 запирается при подаче из УУ на штифт 15, сигнала - VIPRABIENE ТОКОМ ЗАЙКОМ. Эта команда подается всегда, когла апрес дорожки больше 43. Таким образом, ток записи, протекажший через обмотку магнитной головки, уменъвается с 10 ± 0.2 ва на 7 ± 0.1 па и с 10 ± 0.2 ва на 8 ± 0.1 па когда нет R118. Стабилитром V33 стабилизирует напряжение между базами дравверных транзисторов V29 и V26 подают опорное напряжение скеме записи. Они активны при включенной схеме тумнельного стирания /II 13.060.216 32 л.4/.

Схема туннельного стирания, которая состоит из схемы 52x53 и V46, включается при подаче команды ЭЛЛИСЬ и используется для ограничения ширины дорожек.При открытом транзисторе V46 обеспечивается необходимый для тункельного стирания ток 80 мА.

Группа R71 и C29 поддерживает активность схемы около 800 для после отпадания команды ЭАЛИСЬ, компексируя, таким образом, разницу в положении зазоров записи/воспроизведения и туннельного стирания головки.

На Ц 13.060.216 32 лист 4, показана и схема защиты записи. Предназнечие этой схемы - предотвратить стирание записанной уже информации из-за ошибки или веисправности. Схема выполкена в виде R-S-триггера /схема \$2x31/, вырабатывающего запоминающий сигнал ЗАВИТА ЗАПИСИ /штифт 39/.Сброс этого триггера схужествляется группой первоначального нулирования /при подаче + 5У/,или по команде из УУ /сигнал -СБРОС ЗАВИТЬІ ЗАПИСИ, штифт 35/.

Сочетания сигналов /см.таблицу/, при которых может получиться межелательное стирание ранее записаниой информации, подавтся на входы мультиплексорной схемы 52х42, выходы которой включают триггер защиты записи.

№ комби- нации	Сигнал	Вход схемы D14.1, D14.2 /52x42
1	Имеется ток стирания	2
	Отсутствует команда ЗАПИСЪ	3
2	Отсутствует команда ЗАПИСЬ	4 .
	Имеется ток записи	5
3	Имеется команда ЗАПИСЬ	1
	Отсутствуют ДАННЬІЁ ЗАПИСИ	13
4	Имеется команда ЗАПИСЬ	10
	Головка незагружена	9

Информация о маличии тока стирания получается с резистора RT5 вмитерного пояторителя V46, управляющего тока протеквышего через стиражную обмотку магнитиой головки. Трансистор V46 отпирается только при валичии команды ЗАПИСЬ и вулированном триггере завиты записи.

Информация об открытом драйвере записи получается через транзистор V41, который следит чтобы не получилось напряжение в обжей точке диодов V32 и V35 положительным.

Информация об обсутствии денных записи получается с коллектора транзисторе V44. Двухтактио выпрявленные /V32 и V35/, данные записи поступают на базу транзистора V36;на эмиттеримй резистор R64 и транзистор V45 открывается, а V44 запирается.

6.5. Система воспроизведения-

Предназначение системы воспроизведения /см.Ц 13.060.216 92, лист 5 и 6/,это усиливать и формировать индуктированное в обмотку головки записи/воспроизведения напряжение в выходные данные.

Это напряжение поступает дифференциально, через раздепительные диюды V49 и V50 и в базы экиттерных повторителея V51 и V54.Посде этого сигнал воспроизведения усиливается дифференциальным усилителем A01 /схема 70х64/ с фиксированным коэффициентом усиления /приблизительно 150-200/, определенным величикой R88. Сигцал с выхода дифференциального усилителя подвется на инэкочастотный фильту /Lo6, L07, L08, L09, L10, L11 и C45/ с лимейной фазовой характеристикой. Выход фильтра согласовай резисторами R92, R94, R95 и R95. Траизисторы V55 и V56 — эмиттерные поиторители, а группа V57, V58, R98, R99 и C46 дифференцирует усилений сигнал. Траизисторы V59 и V60 — генераторы тока и определяют пестоянного-ковый режим V55 и V56. Люфференцированный сигнал с их коллектором, поступает на базы эмиттерных повторителей V62 и V63, а с их-эмиттеров, через разделительные конденсаторы C48 и C49 — на входы компаратора A02 /схема 04x53/. Усиленный и ограниченный сигнал на его выходе имеет форму импульсов. С помощью схены 04x64 и групп R110, C53, R114, R115 и R111, C52, R112, R115 с каядего перехода формируются импульсы продолжительностью 600 — 200 пs, которые с помощью передатчика V64 полаются на втифт 57 в муле сигнала ЛАШН-ГЕ FОС-произвеления.

6.6. Блок интерфейс.

Блок состоит из интерфейсных присмников и передатчиков, согласужних сигналы передаваемые по интерфейсных линиям.

6.6.1. Общие эаметки

Интерфейс определяет состав, последовательность передачи, функциональное предназначение управляющих сизналов и сигналов состояний, которые обеспечивают выполнение необходимых операций по обмену дамных между ИМД и УУ.

Интерфейс предусмотрен для радиального подключения ИГМД к уу.

6.6.2. Логические уровни сигналов.

Логические уровни передаваемых по интерфейсным шинам сигналов следующие:

низкий уровень 0 + 0,4%;

высокий удовень +2.2 4 +5.0%

Актывний уровень всех сигиалов интерфейса - инзкий. На рис. 6 показамы элементы ввода-вывола, обеспечивающие требуемые уровни сигналов.


6.6.3. Интерфейсные сигналы НГМД ЕС 5074 /рис.7/;

а/ сигналы, вызывающие перемещение магнитной головки:


НАПРАЕЛЕНИЕ /НПР/ - высокий уровень этой чинии, упгравляет перемещение магнитной головки к периферии ГМД, а инжий -

к центру ГМД /рис.8/;

ШАГ /ШАГ/ - разрешает персмещение магнитной головки.



, Передатчик и приемник интерфейса



ne. .. saman matepoenes 33-1174

Этому сигналу соответствуют импульсы имэкого уровни длительностью от 1 до 20 дв. Маличие каждого импульса вызывает перемещение матнитной головки на соседнюю дорожку. Период следования импульсов MAI поличе быть не менее 10 дв:

- 6/ сигналы, необходимые для выполнения операций ЗАПИСЬ и воспроизведение:
- ЗАГРУЗКА ГОЛОВКИ /ЗГЛ/ используется для прикатия гибкого диска к магинткой головке при операцикх ЗАППСЬ и ВОСПРС-ИЗВЕДЕНИЕ. Время прикатия гибкого диска к магинтной головке после выдами сигнала ЗГЛ должно быть не более 40 ms;
- На рис. 9 показаны временные зависимости при выдаче сигнала ЗАГРУЗКА ГОЛОВКИ.
 - ЗАПИСЬ /ЗПС/ разрешает запись данных на носитель.
- Выключение тока тумнельного стирания в НГМД должно производиться по сигналу - ЗАПИСЬ. Этот сигнал должен быть включен не поэже 4 µs до повяления первого импульса данных записи и выключен не поэже 4 µs после того как был записан последний импульс данных /см. рис. 9/;
- УПРАВЛЕНИЕ ТОКОМ ЗАЛВИМ /УТЗ/ приводит к уменьшению тока записи, протекающего через обмотку головки записи/воспроизведения. Этот сигнал вырабатывается УУ только при операции ЗАПИСЬ и достижении магнитиой головки дорожки с вомером ≥ 43.
- ДАННЫЕ ЗАПИСИ /ДЗП/ это серия импульсов закодированных данных/импульсов синхронизации данных/, которые должны быть записаны на носитель способом двойной частоты.
- Продолжительность импульса синхронизации и импульсов данных, должна быть 500 \pm 100 ns;
- ЗАПИТА ЗАПИСИ /ЗЗП/ наличие этого сигнала показывает, что НГМД находится в состоянии, запрещающее запись.
- СБРОС ЗАЩИТЫ ЗАПИСИ /СЗЯ/ импульсный сигнал с продолжительностью не менее 1 µs, прераваначенный для сбрасывания состояния "Защита записи" в HFMI:
- ДАННЫЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ //ДВС/ представляет серию востроизведенных с носителя данных. Продолжитёльность импульсов долж дам быть 600 ± 200 пв. Мгковенный фазовый свыт между мипульсами воспроизведениых данных, включая влияние процесса записи/воспреизведения и нестабыльность скорости врашения иссителя, должен бите не более 251 от номинального периода спедонания. На рис. 37 дерезана форма сигналов воспроизведения.




Рис. 8. Направление ПОИСКА




Рис. 9. Операция ЗАЛИСЬ





Рис. 10. Операция ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ






Рис. 11. Данные ВОСПРОИЗВЕЛЕНИЯ

в/ сигналы состояний:

, ИНДЕКС /ИНД/ – представляет последовательность импульсов инэкого уровня. Продолжительность 2 \pm 1 мв и период следования 166,7 \pm 4,17 мв, соответствующий времени одного оборота гибкого мётинителе лиска.

Сигнал используется в УУ для определения состояням ГО-ТОВНОСТЬ в НГМД:

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАЛЛЕЖНОСТИ

7.1. Сервисный тестер ИЗОТ А 503Е

Сервисный тестер ИЗОТ А 503E предназмачен для совместмой работы с НГМД ЕС 5074 при выполнении сервисной деятельности и настроек его систем - позиционирования, записи и воспроизведения.

Тестер предусмотрен для работы в вычислительных центрах, сервисных базах и заводах, производящих НТМД ЕС, 5074.0м может бить использовам для непрерывной работы, причем рекомендуются спедующие условия эксплуатации:

-	температура окружающего	воздуха	20 <u>+</u> 5°C
-	относительная влажность	воздуха	65 <u>+</u> 15%
-	атмосферное давление		107 кРа.

7.1.1. Основные параметры:

- время для позиционирования на сосед-

нюю дорожку:

занулением.

минимальное tmin ≤ 5 ms максимальное tmax > 20 ms

- максимальное число выбираемых дорожек 77;

- максимальное число выопраемых дорожек //,
- мастота записи елинии
500 кНz

- мастота записи нулей 250 кHz

- питание - переменным током двухпроволной однофазной сети с защитным

Unum = 220 V +10 % и F = 50 Hz ± 2%;

- максимальныя потребляемая мощность Рmax ≤ 150 VA: - Macca
- 7.1.2 Осмомные операции:
- 7.1.2.1. Позиционирование
- ШАГ /вперед. назад/
- однократное позиционирование на выбранный адрес /вперед. назал/

7.5 kg

- многократное позиционирование между порожкой 00 и выбранным апресом
- восстановление
- 7.1.2.2. Запись
- Запись единиц
- Запись кулей
- управление тока записи
- запита записи - сброс защиты записи в НГМЛ
- 7.1.2.3. Воспроизведение \

7.2. Эталонный ГМЛ

Для настройки НГМД используется эталонный ГМД ИЗОТ А 504Е или эквивалентный /см. Ц 13.060.216 ИЭ/.

- 7.3. Осциллоской двухлучевой:
- частотный диапазон до 2,5 МНz
- чувствительность ≥ 50 mV/cm
- входное сопротивление ≥ 1 Mg
- входная емкость ≤ 105 pF
- 7.4. Вольтметр постоянного напряжения:
- класс точности не ниже 1.0;
- пиапазон 50V:
- внутреннее сопротивление ≥ 20 кΩ /V.
- 7.5. Вольтметр переменного напряжения:
- класс точности не ниже 1,0;
- пиапазон по 300V:
- внутреннее сопротивление ≥ 1 кg /V.
- 7.6. Инструменты и принадлежности /см. Ц 13.060.216 ЗИ/.

Я. МАРКИРОВКА И ППОМЕИРОВКА

Каждый накопитель маркируется табличкой, установленной на подходящем месте на боковой стенке.Она содержит следующие данные:

- а/ наименование или знак предприятия-производителя;
- 6/ шифо /типовой номер/ накопителя:
- в/ заводский номер:
- г/ год выпуска.

Указанные выше данные намесеми и на упаковку.Кроме этого на двух соседних стенках упаковочного ящика каждого накопителя, намесемы на русском и английском языках экспедиционю-транспортные знаки: Осторожно! Хрупко! Электронная аппаратура! Верх не кантоватъ! Береги от теплоты! Береги от влаги! и Переворачиватъ на месте! по БДС 5571-65.

Все механические и электрические узлы, подлежащие точной настройке, запломбированы цветным лаком. Г. омбировка производится после окончательной настройки предприятием-производителем.

9. VÍTAKORKA

Упажовка НГМД ЕС 5074 производится в соответствии с ц 14.160.002 ИМ.

Инструкция по эксплу́атации ц 13.060.216

1. ВВЕЛЕНИЕ

В настоящей миструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию дамы правила, которые должев соблюдать персонал при обслуживании и эксплуатации накопителя на гибком магнитном диске //HTML/EC 5074. Их соблюдение обеспечит состоямие устройства в постояние и тотовности к нействию.

EC 5074 предназначен для круглосуточного непрерывного цикла работы.

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию дополняется документами, вписаниюми в ведомость эксплуатационной покументации /II 13.060.216 31/.

2. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Введение

НГМД ЕС 5074 предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от +5 до +40°C;
- относительная влажность воздуха от 40 до 95% без конденсации при
- содержание пыли в помещении до 1,0 mg/m³
- атмосферное давление от 84 до 107 кРа
 Устройство полжно работать новмально после транспорти-

Устройство должно работать нормально после транспортирования, при следующих предельных климатических условиях:

- температура окружающего воздуха, повышенная +50°С
 пониженная минус
 50°С:
- относительная влажность воздуха

температуре +30°C:

при температуре до +30°C без

конденсации до 95%; - атмосферное давление от 84 до 107 кРа.

В помещении, в котором сохраняется устройство, не должны находиться кислоты или разъедающие вещества, которые могли бы помущимть коррозию.

Габаритные размеры устройства:

- ширин	а лицевой панели	262 mm
- ширин	а корпуса	230 mm
- высот	a	132 mm
- длина		409 mm
- масса		∠8 kg

НТМД ЕС 5074 спроектировам в соответствии с требованиями иадежной эксплуатации и простоты обслуживания. Ко всем узлам и элементам обеспечен удобный доступ. Обеспечена удобная смена гибкого магинтного диска /ГМД/ и взаимозаменяемость однотипных групп и деталей.

Внешнее оформление устройства соответствует требованиям эргономии и промышленной эстетики.

2.2. Приемка изделия.

После осмотра упаковки изделие транспортируют к месту монтажа. Распаковмвание устройства производится согласио п. 10.5 настоящей инструкции.После распаковывания проверяют комплектность изделия в соответствии с сопровождажщими его документами.

Перед сборкой изделия на рабочем месте должны быть совершены все проверки по п.4 настоящей инструкции по эксплуагации.

3. УКАЗАНИЯ К ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1. Подавать напряжение только к устройству, у которого внимательно проверено защитное замуление. Подключение кабеля сетевого питания допускается только к сети с контактами, обеспечивающим защитное замуление типа "Шуко".
- 3.2. Ремонтные работы и техническое обслуживание производить обязательно при выключенных сетевом и интерфейсном кабелях
- При работе с изопропиловым спиртом соблюдать правила противопожарной безопасности.
- 3.4. Задияя часть устройства, где маходятся препохранители, двитатель шпинделя и пусковой конденсатор, определяется как "опасиая зона". Операции по настройке,проводимые в режиме работы, производить только предварительно обученным квалифицированным персомадом.
- Использовать только исправные электро и механические инструменты, приборы и приспособления.
- 3.6. При работе с изопропиловым спиртом или другими летучими и легко воспламеняемыми видкостями обеспечить достаточную вентиляцию на рабочем месте.
- 3.7. Текстильные материалы, пропитанные изопропиловым спиртом, сохранять в юмпрегнированных сосудах вне рабочего помещения.

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Монтаж изпелия.

НТМД ЕС 5074 предназвачем для работы в настольном виде или встроенным в шкаф. Рабочее положение может быть как горизонтальным, так и боковым и вертикальным. В горизонтальном рабочем положении устройство располагается таким образом, чтобы надпись ЕС 5074 читалась номальным. При боковом рабочем положении изделия располагают, таким образом, чтобы НГМД лежал на одной стороне и наплись ЕС 5074 чита-

При встраивании в шкаф НГМД может быть установлен в одном из указаиных выше положений.При монтаже меобходимо предусмотреть около 150 жm свободного простраиства за задией стороной, которое является меобходимым для расположения в мем кабелей.

4.2. Пуск. испытание и регулирование

Необходимы следующие приборы и приспособления:

- двухлучевой осциллоской 0 + 2,5 MHz с чувствительность ≥ 50 твV/лел.;
- сервисный тестер типа ИЗОТ А 503Е
- abometp, Hamphmep UNIGOR 3p /Ri≥ 25 kg /V/:
- эталонный ГМД для настройки ИЗОТ А 504 Е;
- рабочий ГМЛ EC 5274 OH 09 71545-80:
- инструменты и приспособления согласно ЗИП
- 4.2.1. Механическая проверка

Путем поворачивания маховика проверяется передача врадательного движевия резиновым ременем от приводного двигателя к шляждель.

Провержит леткое движение суппорта, несущего магнитиую головку, для запили/воспроизведения путем поворачивания вручную оси шагового двигателя.

• Примечание:

Спожение ГМД в накопитель совершается при включенном синхрожном двигателе.

Проверяется установка ГМД в накопитель и его выброс. Это производится следующим образом:

Нажимается кнопка, расположенная на рукуятке лицевой панели. Под действием силы пружимы рукоятка смещается в положение "Открыто", к верху лицевой панели. В оссободываумся дель путем давления до упора устанавливается ГМЛ так, чтобы его надпись была со стороны рукоятки после чего рукоятка возвращается в положение "закрыто" / в середину лицевой панели/ при чем с помощью зубцов компки производится ее застопоривание.

При повторном нажатии кнопки и смещении рукоятки к вер-

ху панели, ГМД автоматически выталкивается и должен выскочить из накопителя на 15 до 80 mm /при горизонтальном положении/

4.2.2. Попача питания

Питание подается от однофазной электрической сети с защитимы занулением. Кабель питания подсоединяют к сети питания при помощи штепсельного соединителя РС 02, обеспечивающего защитное закуление.

Постояннотоковое питание подают извне /тестер или контроллер/ посредством соединителя РС 01.

При напряжении +27V, точки E и F нужно разъединить. Примечание:

Если вследствии какой-инбудь причины /транспорт, замена головки, или другие причимы в процессе эксплуатации/ нарушаются мастройки изделий частично или полностью, тогда они проверяются и совершаются по пункту 7 настоящей инструкции.

4.2.3. Проверка работы устройства.

- 4.2.3.1. При помоши интерфейсного кабеля сервисный тестер подсоединяют к соединитель РС 01 накопителя.Соединитель РС 01 на тестере ИЗОТ А 503 Е включается так, что маркированияе на соединителе надписи 02 и 64 должны быть со стороны элементов платы. При включаенком состоянии тестера и без установленного ГМД, к НГМД подвется сетевое напряжение. Впиндель должен изчать равкомерию вращаться, без шума. В щель лицевой панели устанавливается ГМД и рукоятка ставится в положение "закрыто". ГМД должен свободио вращаться своей оболочке.
- 4.2.3.2. Включается питание тестера. При установленном ГМД проверяется наличие сигнала ИНДЕКС на соответствующем контакте тестера, параметры которого должны соответствовать п. 6.6.3 в П 13.060.216 ТО.
- 4.2.3.3. С тестера подают сигнал для загрузки головки, причем должен сработать электромагиит загрузки. Прижим с нагружающей пятой должен примать ТМД к головке.
- 4.2.3.4. С тестера подается сигнал возврат на дорожку 00. Если головка не находится на дорожке 00, то шаговой двигатель должен задействовать и механизм позиционирования должен вывести головку на дорожку 00. Это индицируется посредством лампы "Дорожка 00" тестера. Последний устанавливается в режим "Вруччую" и полается команиа ля позиционирования за дорожку 01.

Головка должна переместиться и должен отключиться сигнал "ЛОРОЖКА 00" /гасмет индикаторная лампа/.

- 4.2.3.5. Производится проверка тракта записи/воспроизведения согласно п.7.8 настоящей инструкции.
- 4.2.3.6. Производится проверка радиальной и тангенциальной настройки согласно п.п. 7.4 и 7.6 настоящей инструкции.
- 4.2.4. Выключается питание. НГМД возвращают на рабочее место и передают в эксплуатацию.

полготовка к работе

II 13.060.216 35.

- 5.1. Подсоединение НГМД к устройству управления /УУ/. <u>ВНИМАНИЕ:</u> Перед присоединением поставьте кодировшик разъема РС 01, который находится в ЗИП-е изделия, согласно
 - 5.1.1. Отключается питание накопителя и УУ.
- 5.1.2. К УУ подключается исправный накопитель, проверенный согласно п.п.4.2.1 и 4.2.4 настоящей инструкции.
- 5.1.3. Связь с УУ осуществляется посредством кабеля и согласно схемы Ц 13.060.216 ЭБ "Электрическая схема подсоединений". Длима митерфейского кабеля не должив превышать 5 в /перед тем, как подключить НГМД к УУ, смотри также Ц 13.060.216 ТО п.5.6 и 6.6/.
- 5.1.4. Проверяется положение головки и, если ома находится в не рабочей зоме /перед дорожкой 00/, необходимо вручную поворачивать ось шагового двигателя в маправлении против движения часовой стрелки смотря со стороны лицевой панели до достижения приблизительно дорожки 10 /расстояние около 1 сm между кареткой несущей голожку и ограничителем к ваговому двигателю/.

<u>ВНИМАНИЕ:</u> При работе с НГМД не допускается давление в радиальном направлении на направляющий винт шагового двигателя.

6. ПОСПЕЛОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

6.1. НГМД обслуживается техническим персоналом, прошедшим соответствующую подготовку для работы с устройством, хотя бы в ранках приложенной к мему эксплуатационной документации. Один оператор может обслуживать значительное число НГМД ЕС 5074 вышу несложной манипуляции с ними при ноомальной эксплуатации.

Для поддержки НГМД необходим один человек, ознакомленный с его электрическими, электромеханическими и механическими узлами.

Список приборов и принадлежностей, необходимых при эксплуатации EC 5074, приведен в п.4.2. настоящей инструкции.

- 6.2. ЕС 5074 выполняет следующие операции:
- ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ;
- ЗАГРУЗКА ГОЛОВКИ:
- воспроизвеление:
- ЗАПИСЬ.

Выполнение этих операций управляется только УУ.

- 6.3. Пуск НГМД в действие производится оператором в следующей последовательности:
- 6.3.1. После выполжения п.п. 5.1.1 ÷ 5.1.4 настоящей инструкции при помощи отдельного кабеля и согласно схемы 13.060.216 Э5 "Электрическая схемы подключения", НГМД подается напряжение от сети.
 - 6.3.2. Включается питание.
- 6.3.3. В щель лицевой панели устанавливается рабочий ГМД. Рукоятка ставится в положение "закрыто". После этих манипуляций НГМД готов к приему и выполнению команд УУ.

Освобождение ГМД производится путем установки рукоятки в положение "открыто". При этом положении рукоятки НГМД не выполняет команды от УУ.

6.4. Условия для эксплуатации НГМД

НГМД ЕС 5074 предусмотрем для круглосуточной работы в помещениях при условиях указаниях в п. 2.1. Сохранение ГМД вне накопителя должно осуществляться только в защитных упаковках /см. инструкции о сохранении и эксплуатации ГМД.составленные их производителями/. После окончания работы с накопителем обязательно вынуть РИД и сохранять в защитном конверте и в защитной коробке с педыю предохранения от загрязнения.

При рабоге с ГМД должны соблюдаться следующие правила:
6.4.1. ГМД должны сохраняться в вертикальном положе-

- 6.4.2. ГМД нужно держать вдали от магнитных полей и февромагнитных материалов.
- 6.4.3. Не оказывать давление на пластнассовый конверт ГМД и не писать на нем шариковой ручкой или твердым карандашом.
- 6.4.4. Не курить во время работы с ГМД.
- 6.4.5. Не прикасаться κ поверхности ГМД и не чистить ее.
- 6.4.6. Не подвергать ГМД воздействию тепловой энергии и прямым солнечным лумам. Температура не должна превышать *52°C.
- . ВНІВЛАНИ:: Не оставляйте, чтобы рукоятка открывалась с ударом: Сильные сотрясения при открывании могут расстроить НГМД.

При неправильной установке ПМД движение вал-шайбы заторножается, ремень может упість, ГМД деформируется и разрушается. Если при закрытии почувствуете необычайное сопротивление и вум прекратите! Верните в исходное положение и после осмотра НРМД и ПМД повторию поставъте ГМЦ!

7. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАСТРОИКА

- 7.1. Приборы и приспособления, используемые при измерении параметров, регулировании и настройке соответствуют приведенным требования в п.4.2.
 - 7.2. Измерение и настройка времени загрузки головки.

Загрузка головки осуществляется электромагнитом и настройка производится при его замене или при необходимости. Порядок изменений и настройка

- 7.2.1. HTM2 снимается с рабочего места /если встроен в шкаю вытаскивается/ и включается теслер.
- 7.2.2. Устанавливается рабочий ГМД и производится позиционирование головки на дорожку 00. Производится запись "ну-

нии.

лей" и после чего переходят к режиму воспроизведения.

7.2.3. Один шул осциялоскопа подсоелиняется к X19, а Второй - к X03. Осциялоскоп синхронизируют по отринательному флоиту сигнала с X03 - режим "ожидамщая развертка", 10 ms/дел, 100 mV/ дел.


7.2.4. С тестера вручную включается и выключается сигнал для загрузки головки. Одновремению с этим на осциплоскопе отчитывается промежуток времени от отрицательного фронта сигнала с X03 до момента, в который амплитуда воспроизведенного сигнала (X19/ превысит 90° установившейся величины. Этот промежуток должен быть согласно /рис.1/.

7.2.5. При необходимости переменить время t1 /рис. 1/, настройка делается при перемене расстоямия "в" через сгибамие пальца В на якоре электромагнита. Когда желаем устранить или уменьшить колебания в зоне t2 /рис.1/, увеличиваем расстоямие "а" при помощи винта Е /рис. 5/ или пальца А. После перемешения палец А обязатствия поляем быть заклеем каплей сективного клея в зоне К.

Расстояние "a" по всему продолжению движения каретки должно быть min O,S mm.При большой неравномерности этого расстояния следует выравнить через винты Γ .

Расстояние "a" не должно много увеличаться, т.к. увеличиться время t2 /puc. 1/.

Кроме того, кагда головка в зоне доржжи 00, фетровый прижім полиммается очень немного при большом расстоянии "a". При выбросе наружу ГМЛ зацепляет фетр, деформирует его и расстраивает чтемие.



- 7.3. Настройка осветителя датчика индекса
- Эта настройка производится после замены осветителя.
- 7.3.1. Производится установка рабочего ГМД и позиционирование головки на дорожку 00.
- 7.3.2. Подключается осциллоскоп к K4-3 в режиме постоянного тока при чувствительности 0,5 V/дел. и чувствительности развертки 0,5 ms/дел.
- 7.5.3. На К4-3 наблюдается амплитуда отрицательного напряжения и путем поворота осветителя производится поиск максимальной продолжительности сигнала. В этом положении винт затягивается и фиксируется интроцеплимозимо лаком.

RHUMAHUE!

Последующие настройки произволятся с эталонным ГМД и необходимо принять меры против его случайного стирания. Для этом цели необходимо прервать связь между точками C/87x22/, и D/87x20/, на печатной плате, а с тестера не следует подваять режим ЗАЛИСЬ.

- Эти настройки необходимо совершать в указанной последовательности. По окончании настроек связь между точками С и D слелует восстановить.
 - 7.4. Радиальная настройка головки /см.текст ВНИМАНИЕ/.
- Радиальная настройка головки производится после замены шагового двигателя, головки или при необходимости.
- 7.4.1. Устройство снимают с рабочего места /вытаскивают, если встроено в шкаф/.
- 7.4.2. Один вуп осциялоскопа подключается к X09 в режиме постоянного тока, а другой к X19 /в режиме переменного тока и с чувствительностью 0,1 V/дел. Осциялоскоп сикхронизируется при помощи сигнала с X09, при этом пользуется развертка с масштабом 20 ms/дел.
- 7.4.3. Устанавливается эталонный ГМД, который пробыл хотя бы 20 min в помещении, где производят настройку. Включается питание устройства и тестера. В этом состоянии оми перебывают не меще 30 минут время нужное для добычи нормального (температурного режима шагового двигателя и позиционирующей системы.
- 7.4.4. Тестером подается команда "ЗАГРУЗКА ГОЛОВКИ".При этом устройство автоматически выполняет операцию "восстановление"

и головка позиционируется на дорожку 00.В режиме "Однократно" головка передвигается вперед /к шпинделю на 38-ую дорожку/.

 7.4.5. На осциплоскопе должна наблюдаться указанная на рис. 2 фигура.




Рис. 2

Настройку считают правильной, если амплитуды двух соседиих "глаз" или "прямоугольников" различаются не больше, чем на 20 %. Если это условие не выполняется, производится радиальная настройка.

Когда форма фигур, наблюдаемых на экране осциллоскопа, отличается от "прямоугольника" защелка освобождается и контроль-

7.4.6. Настройка производится путем поворачивания шагового двигателя. Три винта, расположенные по периферми переднего торца двигателя /винты С с рис. 4/ предварительно раскручиваются не более чем на 1/3 оборота.

<u>ВНИМАНИЕ:</u> Не ослаблять три винта фиксирующие прямоуголь ную планку к корпусу /винты А и В с рис. 4/.

Двигатель вручную поворачивают вокруг своей оси с целью перемедения головки внутрь или наружу. Если левый "глаз" или "прямоугольник" меньше, вращать по направлению часовой стрелки. Если правый "глаз" или "прямоугольник" меньше, двигатель нужно вращать по направлению против часовой стрелки. Когда амплитуды левого и правого "глаза" или "прямоугольника" меньше, двигатель нужно вращать в маправлении против часовой стрелки. Когда амплитуды левого и правого "глаза" или "прямоугольника" стакут одинаковые, винты притягиваются наблыдая при этом "очки" или пакет "прямоугольников". При нарушении симметрии винты менного раскручиваются и описания процепура повторяется.


7.4.7. Головка возвращается на дорожку 00 и проверяется

настройка датчика "дорожка 00". При необходимости эта настронка выполняется по л. 7.5. Производится позиционирование головки на дорожку 38.

Считанный сигмал должен иметь форму показаниую на рис. 2.

<u>ВНИМАНИЕ:</u> Для отчитывания верных результатов мужно всегда подходить от дорожки 00 к дорожке 38. При обратном подходе от дорожки 76 к дорожке 38 получается всегда разница ча наблюдаемых камтинах, которая до 20 % считается можнальной.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> При настройке с другими контрольными дискетами пользовать соответствующую инструкцию, которая сопровождает дискеты. Примерно см. рис. 2a.



7.5. Настройка датчика "Дорожка 00"

Эта настройка производится после замены датчика, после радиальной настройки или в случае необходимости.

Перед проведением этой настройки следует проверить радиальную настройку /п. 7.4. и примечание перед этой точкой/.

- 7.5.1. Устройство снимается с рабочего места /вытаскивается если встроено в шкаф/.
 - 7.5.2. Устанавливается контрольный ГМД
- 7.5.3. Подключается осциллоскоп к X21 в режиме постоянного тока и с чувствительностью 0.5 V/дел.
- 7.5.4. Производится поэнционирование голожи на дорожку 38 и проверяется правильность радиальной настройки по п.7.4.5. После этого голожк поэнционируется на дорожку 02, причен напряжение в X21 должно быть менее +0,3 V. Поэнционируется на дорожке 1, где напряжение должно быть менее +0,5 V. Боля то условие не выпол-том 1. где напряжение должно быть +0,6 V. Если это условие не выпол-том 1. В не выпол-том

няется, то необходимо произвести следующую настройку.

7.5.5. Ослабляется винт прикрепляжций пластинку к каретке. После правильно законченной настройки по п.7.4. головка поэмшномируется с дорожки 38 ка дорожку 02.С мальми перемещениями
пластины парадлельно оси шагового двигателя головка находится в
положении, при котором сигнал в X21 будет менее + 0,3 V. В этом
положении затагивается винт и пластина ме должна сдвигаться. После
этого головка поэмишойнурется ма дорожку 01 причем сигнал должен
затагивается и фиксируется китрошеллюлозими лаком. Такую же настройку
можно сделать с помощью перемены в положении датчика. Необходимо
убедиться в правильмости сделаниюй мастройку.


"Оловка снова должна поэнционироваться на дорожке 38 и если картина сигнала не отвечает на требования по п. 7.4.5 повторяются настройки по п. 7.5.4 и 7.5.5.

- 7.6. Настройка датчика "ЧНДЕКС" /перед настройкой смотри замечание под п.7.3/.
- Эта мастройка производится при замене датчика "НИДЕКС", после радиальной настройки или при необходимости. Перед проведением этой настройки необходимо проверить настройки в соответствии с п.п.7.3 и 7.4.
- 7.6.1. Устройство снимается с рабочего места /вытаскивается, если встроено в шкаф/.
- 7.6.2. Устанавливается эталонный ГМД и головка поэнционируется на дорожку 01, после чего подается режим "воспроизведение".
- 7.6.3. Один вуп осциялоскопа подсоединяется к X09, а второй вуп к X19 в режиме переменного тока и с чувствительностью 0,1 $^{\rm V}$ /дел. Развертка синхронизируется по отрицательному фронту сигнала в X09 при диапазоне развертки 50 μ s/дел.
- 7.6.4. Отсчитывается промежуток между началом импульса с X09 до начала записи с X19, t01, который должен быть согласно рис. 3.
- 7.6.5. Производится позиционирование на дорожку 76 и отсчитывается время между теми же випульсами /п.7.6.4/, t76, которое должно- оставаться в прежинх границах /рис.3/.

7.6.6. Если требования п.7.6.4 и п.7.6.5 ме удовлетворяются, производится настройка. Мезначительно расслабляется виит M5. прикрепляющий датчик "ИНДЕКС" к корпусу.

Головка позиционируется на дорожку, требования которой не удовлетворяются и легкими ударами по датчику настранвают время tol и 176 в необходимых пределах, после чего винт затягивается и пломбируется интроцеллялозным лаком.

- 7.6.7. Если по невинмательности или другой причине размещена прямоугольная планка /G от рис.4/ г. которой закреплен шаговой двигатель/см.текст ВНИМАНИЕ в п.7.4.6/ необходимо сделать провеску и звентуальную домаствойку.
- 7.6.8. <u>ПРОВЕРКА:</u> совершаются операции по п.7.6.4 и п.7.6.5
- Разница Дт при промежутках времени измеренных на дорожке 01 /t01/ и дорожке 76 /t76/ должна быть:
 - t = /t01 t76/ ≤ 20 jus
 - Примерно: /190 µs 205 µs/ = 15 µs < 20 µs
- 7.6.9. ДОНАСТРОЯКА: Если верхнее условие не выполнено совершается следующее:
- разслабляются винты A /рис. 4/ на 1/4 до 1/2 оборота /Винты В и C не разслабляются/.
- если t01 меньше t76, при помощи отвертки перемещается прямоугольная планка по направлению D /рис. 4/
- если t01 больше t76 при легком постукивании по прямоугольной планке перемещается по направлению Е /рис. 4/.
- верхнее условие повторяется до тех пор, пока не выполнится условие по п.7.6.8. После этого винты А стягиваются и Фиксируются цветным интроцеляющовым лаком.
- Делается снова проверка и эвентуально донастройка датчика индекса по ѝ.7.6.6.
- 7.7. Регулирование положения верхней \P плиты по отношению рукоятки.
- Такое регулирование обеспечивает необходимый прижим ГМД к шпинлелю и его своболное врашение.



НГМД на слух - при вертящейся дискете не должно слышаться тренне. После этого оба винта затягиваются и фиксируются нитроцеллюлозной краской. В случае необходимости рамку можно сиять для обеспечения доступа к виутрекней части устройства путем отвинчивания этих двух винтов.

7.8. Проверка канала записи/воспроизведения

Устройство снимается с рабочего места /вытаскивается, если встроено в шкаф/.

7.8.1. Один жуп осциллоскопа подсоединяется к X19 в режиме переменного тока с чувствительностью 0,2 V/дел., а второй - к X20 с чувствительностью 2V/дел.

Развертка - в масштабе 5 ыз/дел.

- 7.8.2. Устанавливается рабочий ГМД и головка позиционируется на дорожку 00. Производится запись "нулей", после чего позается режим "воспроизведение".
- 7.8.3 Амплитуда считанного сигнала /"нули"/ на X19 должна превышать 0,4 1,6 V /от вершины до вершины/ при частоте

Импульсы в X20 должны быть с продолжительностью от 400 до 800 ns и с периодом 4,0 мs. Их уровень должен отвечать требованийм интерфейсного сигнала. / См. рис. 11 – 1 13.060, 216 TO/

- 7.8.4. Головка позиционируется на дорожку 76 и произволится запись "единиц". После этого подается режим воспроизведение и отчитывается амплитуда сигнала в X19. Амплитуда должна быть больше чем 0,17 V от вершины до вершины. Импульсы в X20 должим иметь продолжительность от 400 до 800 пs и период 2,0 мs.
- 7.8.5. Если вышеуказанные требования не удоблетворяются, нужно поворачивать поменногу /по 10°/ войлочный прижим до тех пор, пока не получится максимальная амплитуда сигнала в X19. Эта настройка производится и при замене войлочного прижима.


Если, несмотря на поворот войлочного прижима и замену его новым, не получится нужный сигнал, необходимо сменить головку.


Головка замежяется обязательно в комплекте с несущей кареткой. /Настройка головки к каретке возможна только на заводепроизводителе/. 7.9. Регулирование прижима ГМД мягкой подушкой электромагнита и контроль скорости вращения ГМД.

Если подушка вообще не привимает ГМД, он вращается волнообразно. Образуется "стоящая волна" которая ухущащет контакт между головкой и ГМД. Если подушка очень сильно привимает ГМД -

При регулировании необходимо маблюдать сигнал ИНДЕКС при развертке 20 ms/дел. и 2 V/дел. Тестером подается команда "ЗАГРУЗКА ГОЛОВКИ", при этом электромагнит прикимает мягкую подувку Д /рис. 5/ к ГМД. При помощи винта с пластмассовой шпоикой Е приким усиливается и ослабляется и следится на осциялоскопе чтобы расстояние между двумя индексами не начало увеличаться (-м. Рис. 6/. Приким мягкой подушки может изменяться в широких границах не отражаесь на скорости вращения, что позволяет использовать винт Е при настройке расстояния "ш" /рис. 5/ согласко пункта 7.

- 7.10. Измерение времени доступа tд и времени услокаивания головки ty.
- 7.10.1. Ставится рабочий ГМД и делается запись "нулей" на двух соседних дорожках "00" и "01".
- 7.10.2. Тестером НРМД переводится в режим многократного автоматического позиционирования на адресь "00" и "01". Наблюдается: сигнал X06 и потенционетром тестера настраивается период сигнала "Шаг" согласно рис. 7. Режим осциллоскопа: 2 V/дел.; 10 ms/nen.: автосниктомизация.
- 7.10.3. Наблюдается сигмал X19. Режим осциялоскопа 0,2 V/дел.; 5 ms/дел.; сикхронизация по X06. Время tд и tу должно быть согласмо рис.7.








Рис. 8

- 7.11. Проверка действия микропереключателя "KPbIШKA ЗА-KPbITA"
- 7.11.1. При вполне открытой крышке микропереключатель должен быть выключен. При закрытой крышке и заперсой рукоятке микропереключатель должен быть включен.
- 7.11.2. При отсутствии гибкого магнитного диска в НГМД при помощи рукоятки крышка медленно закрывается. Вуп осциллоскопа присоединяется к К1-4. Режим осциллоскопа 2V/дел, ток постоянный.
- 7.11.3. Для большей надежности включения правильно настроенный переключатель должен включаться при соприкосновении

пластмассовой цанги с вал-шайбой перед тем как шелкиет защелка. Слышится легкое шелканье и уровень осциллоскопа падает с уровня логической "1" ма уровень "0".

- 7.11.4. При месоответствии с вышеописанным, настройка делается посредством сгибания металлического плеча микроперекличателя.
- 7.12. Проверка и настройка выбрасывающего ГМЛ механизма.
 7.12.1. Ставится медленяю рабочий ГМЗ в переднюю дель
 НГУЗ и наблюдается в отверстие под ГМЗ. Пластимссовое тело выбрасывающего механизма, толкаемое ГМЗ, должно проходить близко, но
 не соприкссаться с верхним краем толкающего штифта-винта /см. рис.
 9/. Лодля до переднего крайнего положения, главный зуб пластысссвого тела должем упасть в ссответствующее осно крайни и застопоргить механизм. Оставлениям в таком положении без дополнительного
 напора, ГМЗ должен остаться из своем месте, не возвращаясь назад.
 ГМС истимстини кришки. Тело под пействем посучины выглакивает ГМЗ.
- 7.12.2. Настройка осуществляется при завинчивании или отвинчивании штифта-винта /с последуменим законтриванием контртай-кой/, смена "Т"-образиой пружины, смена спиральной пружины, смена тела при изконенном зубе.

8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

наружу от 15 до 80 мм.

- ИГМД ЕС 5074 предназначен для трехсменной эксплуатации при указанных в разд. 1 эксплуатационных условиях.
- 8.1. Проверку технического состояния следует произвошить каждые 6 месяцев в следующей последовательности.
- 8.1.1. Проверка механизма установки ГМД /п.4.2.3.1 и 7.7 настоящей инструкции/.
 - 8.1.2. Проверка прижимания ГМД и вращения /п. 7.9/
 - 8.1.5, Проверка загрузки головки /п. 7.2/
 - 8.1.4. Проверка канала записи/воспроизведения /п. 7.8/
- 8.1.5. Проверка радиальной и тангенциальной настройки - /п.п. 7.4, 7.5, 7.6/.

- 8.1.6. Проверка времени доступа и времени успокаивания /7.10/.
 - 8.1.7. Проверка вытаскивания ГМД /п. 7.12/.
- 8.2. После проверки технического состояния изделия и проведения необходимых изстроек отдельных узлов необходимо произвести фиксирование лаком.

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОЛЫ УСТРАЧЕНИЯ

Ha	именование неис- правности	Возможная причина	Метод устранения	примерения
1.	ГМД не вращается	Поврежден сетевой кабель.	`Заменяется сетевой кабель.	Ц 13.060.216 ИЭ
		Сгорел сетевой предохранитель.	Измеряют сетевые цепи по отношению к корпусу и, если короткое замыкание отсутствует, заменяют предохранитель.	ц 13.060.,≿1 6 нэ
		Выпал ремень.	Снимают печатную плату и устанав- ливают ремень /при необходимосты - новый/.	-
2.	Устройство не вос- принимает команды поэнционирования	Не эадействован микропереключатель КРЫШКА ЗАКРЫТА.	повыг,. Регулируют положение микропереклю- чателя или заменяют его в случае отказа.	
	и эвписи.	Отсутствует сигнал ЗАГРУЗКА ГОЛОВКИ	Проверяют цепь сигнала от интерфейса до электромагнита.	Ц 13.060.216 Э2
3.	Отсутствуют сигналы ИНДЕКС или ДОРОЖКА 00	Неисправные: В1Н- В1G; В2Н-В2G дат- чиков "ИНДЕКС" и "ДОРОЖКА 00".	Проверяют В1Н-В1G; В2Н-В2G. Неисправные - заменяют. Производя: соответствующую настройку.	
4.	Устройство не по- зиционирует правиль- но.	Не настроен датчик "ДОРОЖКА 00". Не затянуты винты на шаговом двига-	Производится настройка датчика "ДОРОЖКА 00" по п. 7.5. Производится радиальная настройка по п. 7.4, винты затягиваются и	Ц 13.060.216 143

Наименование неис- правности	Возможная причина	Метод устранения	Примечания
	теле.	фиксируются питроцеллюлозным ла-	
	,	KOM.	
	Плохой контакт в	Производится чистка контактов.	11 13.060.216 92
	ко2.		
	Большое трение ка-	Легкая смазка лоскутком намоченным	
	ретки, винта и	в масле.	1
	направляющей.	Ť	
	При позициониро-	Необходимое увеличить прижим на	
	вании шагом от	пружину суппорта.	l'
	11 до 16 ms уст-	j.	
	ройство дает ошиб-		
	ки•		
5. Ошибки при воспро-	Недостаточное при-	Настройка согл. п.п.7.8.5, 7.2 или	
иэведении.	жатие ГМД к голов-	замена.	1
	ке.	Проверяется положение якоря элек-	•
		тромагнита и прижима.	
	Головка загрязнена.	Производится чистка головки изо-	ŧ
		пропиловым спиртом.	
	Головка изношена.	Смена головки вместе с кареткой.	`
	Поврежден ГМД.	Заменяют ГМЛ.	
	Плохой контакт в	Производится чистка контактов.	
	КО5. Неуповлетворитель-	Производится настройка по п.п. 7.4	ц 13.060.216 И

Наименование неис- правности	Возможная причина	метол устранения	Примечания
	име тангенциальная и радиальная на- стройки.	и 7.6. Смема синхронного двигателя из-за умеличенных зазоров. Смена каретки или настройка акснального зазора между кареткой и контргайкой из- за измоса согласно п. 10.4.2.	
	Плохой контакт или элемент в канале воспроизведения.	Проверяются режимы элементов и поврежденный элемент заменяется. Проверяется воспроизведение по п. 7.8.	ц 13.089.695 ЭЗ
6. Ошибки при позицио- нировании и воспро- изведении.	1		
7. Устройство не выбра сывает ГМЛ или его выбрасывает прежде	а- Расстройка выбрасы- вающего механизма.	Пастройка выбрасывающего механиз- ма согласно п. 7.12.	
временно. 8. Устройство вообще не позиционирует.	Заклинена каретка в заднем упоре.	Каретка движется пручную вперед. Проверить и настроить пасстояние	

Рродолжение

Наименование неис- правности	Возможная причина	Метод устранения	Примечания
9. Неправильная цен- тровка ГМД.		между задинм упором и кареткой на 0,3 mm при позиционированной головке на дорожке 00. Установить повторно ГМД.	

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. Общие указания

10.1.1. Система технического обслуживания включает в себя периодические проверки, чистку, смазывание и при необхолимости, замену основых узлов и деталей устройства. Способ технического обслуживания определяется в зависимости от вида эксплуатации уствойства.

При нормальной эксплуатации уход, за устройством производят согласно п. 10.2, настоящей инструкции.

- При сохранении в течение меопределенного времени и/или после траиспортирования изделия обслуживают согласно разд. 4 и п. 10.5 настоящей инструкции.
- 10.1.2. Устройство следует эксплуатировать в помещениях, пол которых удобен для ежедневного митья и/или вытирания мокрол тряпкой. Климатические условия при эксплуатации указаны в п. 2.1. настоящей инструкции. Кокструкция устройства обеспечивает необходиную изоляцию чувствительных к загрязнению частей от окружающей среды. При проведении процедур по уходу за устройствами требуется выполнение следующих требований:
- дискеты, которые в данный момент не используются, полжны сохраняться в зашитном коняерте.
- не следует оставлять дискезы в неработающих устройстнах из-за их возможного загрязнения;
 - не курить в помещении, где монтировано устройство.
- Пепел сигарет и микрочастицы сигаретного двома содействумт быстрому загрязнению рабочей поверхности дискеты и магнитьсй головки.
 - 10.2. Вид и периодичность технического обслуживания.

Содержание работы	Периодичность	Способ произвения работы
1. Чистка рабочей пли- ты, на которой ус- тановлено изделие.	Раз в неделю.	Протирают влажной трянкон.
2. Внешний осмотр из- делия.	Раз в месяц. ⊸	Производится осмотр устройства с целью устранения участков, подвергшихся коррозии, загрязнениих участ- ков, изпоса, отсутствия контакта в РСО1 и сете-
•		вом кабеле, если такие появились.
3. Осмотр головки за- писи/воспроизведе-	Раз на 250 часов	`Левой рукой винмательно приподнять прижим с нагружаю- щей пятой, прижимающийся к рабочей поверхности головки.
ния.		Взять сухой и чистый кусочек батиста или другой хлон- чатобумамой ткани. Легко увламнить всю изопропидовым спиртом /до 201/. Чистить головку с легким пазымом и тревнем увлажиенного кусочка ткани по рабочей поверх- чости головки.
4. Проверка канала за- писи/воспроизведения	Раз на `250 часов	В соответствии с п. ?.8 данной инструкции.
5. Чистка ремия и ре- менных шкивов.	Раз на 1000 часов	Выключается питание и прерывается сыязь с УУ /РСО1/. Симмается печатная плата. Симмается ремень с ременных шкивов. Виммачельно проверяется наличие трешии, после чего протирается куссиком бязи умлажденного изопропи- ловым спиртом /ло 901/. Тем же куссиком ткани, увлаж- немимы немного больше, протираются оба ременных шкива. Если на ремие появились трешии, необходимо заменить его новым. Если очень растянут - также.

Содержание работы	Периодичность	Способ проведения работы
 Замена пяты нагру- жающей и донастрой- ка. 	мости, не мень-	Пята снимается и заменяется новой после чего произво- лится ее настройка согласно п.7.8.5 и п.7.2 данной инструкции и фиксируется витроцедлюдозным лаком.
7. Электромагнит для загрузки головки.		
7.1 Проверка и очистка электромагнита	Каждый год.	Проверяется легкий ход якоря электромагнита. При необходимости очищается кисточкой для рисования $\gg 3$.
7.2 Проверка, донас- тройка или смена при необходимости.	На 2000 часов.	Лонастройка согласно п.7.2 и 7.9.
8. Проверка техническо- го состояния изде- лия.	Каждые шесть месяцев.	Согласно п.4.2 настоящей инструкции.

BHHMARHEL

- Каждое УУ, к которому полключится НГМД, должно обязательно иметь предварительно согласованный интерфейс с производителем НГМД.
- 2. Для индикации положение головки запис/чтение использовать интерфейсный сигнал "Дорож-
- ка 00", который является запретным сигналом при движении головки назад. Таким способом можно избежать эвентуальные расстройки в ИГМД.

При проведении периодических /контрольно-профилактичес-

, Наименование	Количество за 1 год.
1. Зефир "Марица" БДС 364-74 2. Отбеленная бязь БДС 331-76	0,5 m
/FOCT 11680-76/	. 0,5 m
 Изопропиловый спирт ГОСТ 9305-76 абсолютированный 	0,25 1
4. Кисточка /рисовальная номер 3/ 5. Масло ОКБ 122-16 ТУМХП 4216	2 шт.
шифр 427412	1 g
6. "Коноконлит" E OH 02-66709-75	1 g
0.1 02 00/03 /3	

10.2.1. При сбслуживании после сохранения и/или транспортировки см. разд. 4 и п. 10.5 данной инструкции.

10.2.2. НГМД ЕС 5074 отличается конструкцией гарантирукщей высокую вадежность при незначительном уходе. Обслуживание при нормальной эксплуатации «двух видов» периодическое /контрольно-профилактическое/ и ремонтное.

10.2.3. Периодические работы проводят с целью обеспечемия максимальной продолжительности периода безотказной работы. Пе-Риодичность работ указама в табл. 2.

10.2.4. Ремонтные работы проводятся в случае отказа пос ле транспортировки или, если при технической проверке состояния Установлено, что следует заменить определениям узел, группу и т.д. Порядок технического обслуживания для этого случая приведен в л. 10.4 данноя инструкции.

10.3. Подготовка к техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание накопителя производится квалифицированимы спећиалистом, ознакомленимы с изделием в рамках сопровождажней изделие эксплуатационной документации и проведшего подготовку по техническому обслуживанию этого или подобного изделия вычислительной техники.

- 10.5-1. Техническое обслуживание необходимо производить в помещениях, отвечакших эксплуатационным требованиям п. 2.1. настоящей инструкции. Рабочие места, где будет производиться ослуживание, должим быть чистыми, поддерживаться в хорошем порядке и обладать достаточным обсетиеления.
- 10.3.2. Инструменты и принадлежности, необходимые для технического обслуживания, указаны в II 13.060.216 ЗИ.
- 10.3.3. Перед началом технического обслуживания устройство следует отсоединить от сети питания /РСО2/, от УУ или тестера /РСО1/, переместить в совиссое помещение.

10.4. Порядок технического обслуживания НГМЛ.

Порядок технического обслуживания, а также порядок разбо, ки, подмены и сборки основных деталей имеет своей целью каисственное обслуживание и полиую работоспособность накопителя во вреия его эксплуатации. После подмены основных частей /уэлов, деталей/ следует добиться получения первоначальных технических параметров, требований и монтажно-эксплуатационных расстояний согласко требованиям настоящей инструкции.

10.4.1. Приводной ремень. Снимается плата электромник после отвинчивания пяти закрепляющих ее к корпусу виктов. Таким образом обеспечем роступ для снятия ремяя. Это производится путем ввода отвертки или деревянной лопатки между приводным шкивом и ремием. После почистки ременного шкива изопропиловым спиртом предврительно почишений повый ремень монтируется обратымы путем.

Если предстоит демонтаж синхронного приводного двйгателя, ремень монтируется после операций демонтажа и монтажа двигателя.

10.4.2. Снятие каретки:

- отвинчиваются винты, фиксирующие шаговой двигатель к планке:.
 - отсоединяются электрические соединения;

- шаговой двигатель вынимается горизонтальным путем через специально пледусмотренное для этой цели отверстие, каходящееся в задией стенке корпуса, поворачивая вручную его ось до тех пор пока освоболится каретка;
 - вытаскивается каретка.

ВНИМАНИЕ: Не развинчивать винти, фиксирующие прямоугольиую планку к корпусу. При устанавливании новой каретки на внитмеобходимо обеспечить расстояние 0,8 + 2 mm по оси между маленькой гайкой и кареткой. Это необходимо для правильного функционирования уэла. Это можно достичь поворотом маленькой гайки и занеплемием Одиого из ее зубьев.

- 10.4.3. Снятие синхронного приводного двигателя:
- демонтируется плата электроники;
- снимается приводной ремень;
- отсоединяются электрические цепи;
- вынимается осробожденный таким образом двигатель.
- 10.4.4. Демонтаж рамки:
- отвинчиваются два винта, эвкрепляющие рамку к рукоятке и поднимается рамка;
- снимается электромагнит для загрузки головки с рамки:
 - снимается верхняя часть на ДИ;
- Снимаются плоские пружинные кольца и вынимаются оси закрепляющие рамку к корпусу;
 - снимается рамка;
 - 10.4.5. Демонтаж лицевой панели:
 - отвинчиваются четыре винта,прикрепляющие ее к корпусу;
 - устраняется пластмассовая рукоятка и кнопка;
 - передняя плита синмается путем ее смещения вперед.
 - 10.5. Консервирование и расконсервирование.

10.5.1. Консервирование и упаковка имеют своей целью обеспечивание неподвижности НГМД и его узлов, а также его предохрамение от ударов, коррозии и сотрясений в условиях транспорти-

ровки и хранения.

- 10.5.2. Консервирование.
- При упаковке необходимо соблюдать требования инструкции для упаковки.
- 10.5.3. Расконсерспромание производится следующим обра-
 - 10.5.3.1. Вынимается полежие из упаковки.
 - 10.5.3.2. Снимается полиэтиленовый мещочек.
 - 10.5.3.3. Устраняется мешочек с силикагелем.
- 10.5.3.4. Проверяется положение печатной платы и все остальные повымые кабельные соединения согласко Ц 13.060.216 Э2 "Скема электопическая функциональная".

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 11.1. Устройство следует хранить в помещениях при температуре +5 до 35 $^{\circ}$ C и относительной влажности до 85% в нейтральной среде.
- 11.2. При длительном сроке хранения устройство следует хранить в заводской упаковке, герметически упакованным в полиэтилековый чехол. С целью устрамения влаги во внутренность устройства помещают два мещочка с скликагелем массой по 0,2 kg. Относительная влажирсть сыпикагеля при его закладывании не должиа превшшать 21. Для этой цели силикагель необходимо просушить при температуре от 152 до 167°С в течение 3 h. При, использовании заводской упаковки ие нужны дополнительные меры для консервирования
 устройства.
- 11.3. Срок хранения при соблюдении указанных условий 9 месяцев.

12. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование НГМД ЕС 5074 следует производить толь ко в оригинальной заводской транспортной упаковке. Для транспорта

можно пользоваться любыми сухопутными и воздушными транспортными средствами. Положение упакованного устройства на транспортном средстве догано быть таким, чтобы оно могло обеспечить его неполвинность при транспорте. При транспорте необходимо соблюдать все условия, указаниме в СТП Ц 50.000.007 "Технические средства. Обяне указания". Изделие подготавливается к упаковке и упаковкаегся согластю "Инструкции для упаковки". Масса упакованного устройства - 11 kg. При потрузке и транспортировке необходимо соблюдать предупредительные знаки, намесениме на упаковке. Допустимые сотрисския - 146 m/s².

№ (стр.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	наіменованиј:	ГЛ": ПРИМЕНЯЕТСЯ	КОЛ. ШИФР В УКЛАЛКИ ИЗД.	кол. ПРИМЕЧАНИЕ
1.		Запасные части			для 1 изд.
2.					и 10000 ч.
3.		Лиоды 2Д 5607 БДС 12531-74	IL 13.089.695	12	2
4.					
5.					
6.		Интегральные схемы			
7.		6KO.348.006 TY - CCCP			
8.		K 155 TB1	IL 13.089.695	2	1
9.		К 155 ЛАЗ	II 13.089.695	8 .	1
0.		К 155 ЛА4	11 13.089.695	2	1
11. 2. 3.		Интегральная схема µ1A 733 PC по каталогу			
4, 5. 16		TUNGSRAM - 1978 r.	Ц 13.089.695	1	1
	3 38.362.005	Фінксатор	IL 16.607.035	-	1 Поставляется на разъем Ц16.607.035 между 10 и 12 выводами

N CTP.	ОБОЭНАЧЕНИЕ	HAIMZHOBAIINE	ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КОЛ. В ИЗД.	ШІФР УКЛАДКИ	кол.	ПРИМЕЧАНИЕ
1.		Предохранитель плавкий тип					
2. 3.		BIT-1-1A					
4.		000.480.003 ТУ - Электрон-	IL 13.060.216	2		1	
5.		оргтехника - СССР					
6.	II 18.390.103	Ремень	II 13.060.216			1	
7.	ц 10.390.103	гемень	Ц 13.000.216	1		'	
8.		Светодиод ЗЕ 1001 зеленая	K 55.149.003	1			
9.		точка ОН 09 70459-79	II 12.553.011	i			
10.		10 Ma 011 02 70 123 73	K 7610051011	•			,
11.	IĮ 16.607.025	Разъем	IL 13.089.695	5		1	
12.							
13.	Ц 16.607.035	Разъем	H 14.060.047	-		1	
14.							
15.		Транзисторы					
16.		2Т 6551 зеленая точка	IL 13.089.695	6		1	
17.		БДС 12259-74					
18.		2Т 3604Г БДС 11508-73	IL 13.089.695	22		2	
19.						•	
20.		Транзисторы KU611 по ката-					t
21.		логу "Тесла" - ЧССР - 1976г.	IL 13.089.695	3		1	
22.							
23.							

24.

	۲		1	
ì			i	
١	۱	1	٠	•

ИГМД ЕС 5074	•		II 13.060.216 BII			
Наименование	Локумент	Поставшик	Куда входит	Количество		
Держатель для предохранителя ЛПБ	OlO.4.810.000 TY	CCCP	IL 13.060.216	2		
Предохранитель ВПІ-1-1А	OЮ0.480.003 TY	CCCP	Ц 13.060.216	2		
Подшипник 627-22Р5		ΦPΓ	IL 13.060.216	2		
Микропереключатель МП11	OM3.360.007 TY	CCCP	IL 13.060.216	1		
Подшипник 625-27		ФРГ	K 56.264.000	1		
Лиоды ЗЕ 1001 зел.точка	OII 09 70459-79	HPG	IL 12.553.011	1		
			K 55.149.003	1		
Транэисторы 2 Ф 2062 синяя						
точка	OII 09 69654-79	НРБ	IL 12.553.011	1		
			K 55.149.004	1		

СТР	ОБОЗНАЧЕНИЕ	наименование	ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	D	ІФР КОЛ.П АДКИ	PIMENAINE
1.		Фототранзистор 2Ф 2062 си-	K 55.149.004	1		
2.		няя точка ОН 09 69654-79	II 12.553.011	1	1	
3.		*				
4.	B 36.262.000	Пята нагружающая	B 36.200.002	1	3	
5.						
6.						
7.		<u>Инструменты</u>				
8.						
9.		Отвертка А1-100х3, бакелит,				
10.		ГП "3" - БДС 1SS14-82				
11.	Ц 18.894.001	Ключ	IL 14.063.029		1	
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.			_			1
.19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
.24.						
		Created by lerkom for phanto	m.sannata.ru 24/09/2015			

игмд EC 5074				IL 13.060.216 BI
Наименование	Локумент	Поставщик	Количество	Обозначение
п ест вотнамене анамача	13.089.695			
К155 ЛАЗ	6KO 348.006 TY	CCCP		001,D02,D04,D05,D10
К155 ЛА4	6KO 348.006 TY	CCCP	2 1	03,D08
К155 ЛА6	6KO 348.006 TY	CCCP	11 1	015
К155 ЛРІ	6KO 348.006 TY	CCCP	1 1)14
K155 TB1	6KO 348.006 TY	CCCP	2 1	006,007
K155 TM2	5KO 348.006 TY	CCCP	1 1	009 .
7406 PC	"ТУНГСРАМ"	BHP .	1 1	112
μA 733 PC	"ТУПГСРАМ"	BHP	1 /	101
A 110 C	''PΦŢ''	ГДР	1 /	102
Транзисторы	-			
2T 3604 B	БДС 11508-73	IIP5) \	01,V03,V05,V06, 09 + V11,V21,V24, 41,V43,V44,V46,V48 51,V54 + V60,V62 +
27 3841 красная точка	БДС 12364-74	IIPB	1 1	30
27 6821 синяя точка	БДС 12365-78	HPB	3 V	26, V29, V31
2Т 6551 зеленая точка	БЛС 12259-74	ПБР		07,V12,V13,V14,V23 36
KU 611	"Тесла"	ЧССР	3 V	15,V16,V17

НГМД ЕС 5074			II 13.060.216 BT	
Наименование	Документ	Поставщик	Количество	Обозначение
<u>Диоды</u>				
КД1 101	БДС 11613-73	IIPB	4	V08,V18,V19,V20,
2Д 5607	БДС 12531-74	IIPE	12	VO4,V22,V25,V32,
				V34,V35,V39,V40,
				V42,V45,V47,V61.
1814 Д	CM3.362.012 TY	CCCP	1	V02
C 156 A	CM3.362.812 TY	CCCP	1	V33
SAY-12	PФT - 74	глр	8	V27, V28, V37, V38,
				V49,V50,V52,V53.
Конденсаторы				
рд-IB-P100 47 pF <u>+</u> 10% 63/55	5 БДС 7919-78	прб	1	C15
рд-IB-N1200 68 pF±10\$ 63/5	55 БДС 7919-78	HPF	1	C47
рд-IB-N1200 100 pF±10% 63/	555БДС 7919-78	нрб	2	C25,C26
рл-IIB3a-820 pF+10% 500/55	5 БДС 7919-78	HPB	1	C45
рд-IIF1-2200 pF±20% 63/555	БДС 7919-78	ПЬВ	2	C30,C31
рд-IIF1-4700 pF <u>+</u> 20% 63/555	БДС 7919-78	ПРБ	1	C28
pД-IIB,3a-1nF±10% 500/555	БДС 7919-78	HPB	6	C10,C12,C13,C46,C52
•				C53
ФД-IIF ₂ 3a-10nF ⁺⁸⁰ % 63/555	БДС 7919-78	IIPB	16	CO3+CO8,C17+C23,C33
2 -20%	•			C39,C42
(рД-IIF ₂ 3a-33nF ⁺⁸⁰ % 63/555	БДС 7919-78	ачн	1	C32

6

PПM-3 8 00 0

НГМД ЕС 5074				II 13.060.216 BN
Паименование	Локумент	Поставщик	Количество	Обозначение
РПМ-3 1к <u>Ω ±</u> 5% 0,25 W	БДС 10157-77	ПРБ	20	RO4,R11,R24,R25,R32
				R33, R34, R38, R42, R53
				R80,R89,R90,R96,R97
				R105,R106,R110,R111
				R116
ПМ-3 1,2 кл <u>+</u> 5% 0,25 ₩	БДС 10157-77	нрб	5	R26,R27,R28,R109,R7
TIM-3 1,1 KA ±5% 0,25 W	БДС 10157-77	нрб	1	R59
ПМ-3 1,3 ко. ±5% 0,25 W	БДС 10157-77	і прб	1	R72
ΠM-3 1,5 κΩ <u>+</u> 5% 0,25 W	БДС 10157-77	ПРБ	2	R40,R41
ПМ-3 1,6 к <u>л. +</u> 5% 0,25 W	БДС 10157-77	ПРБ	2	R113,R115
PΠM-3 2 κα ±5% 0,25 W	БДС 10157-77	прб	9	R13,R35,R63,R64,R6
				R84,R85,R107,R108
PΠM-3 3,3 κα ±51 0,25 W	ЕДС 10157-77	нрб	6	R48,R49,R54,R60,R6
				R78
ПМ-3 3,6 кл. <u>+</u> 5% 0,25 W	БДС 10157-77	НРБ	1	R71
ΠM-3 4,3 κα ±5% 0,25 W	БДС 10157-77	ИРБ	3	RO9,R91,R119
ПМ-3 4,7 кл. <u>+</u> S% 0,25 W	БЛС 10157-77	нрв	1	R66
ПМ-3 5,1 к <u>л +</u> 5% 0,25 W	БДС 10157-77	нрв	5	R29,R30,R31,R39,R5
ПМ-3 5,6 кл. <u>+</u> 5% 0,25 W	БДС 10157-77	нрб	1	R56
ΠM-3 7,5 κΩ +5% 0,25 W	БДС 10157-77	ПРБ	2	R51,R67
ΠM-3 9,1 κΩ+5% 0,25 W	БДС 10157-77	нрБ	ž	R18,R79
ПМ-3 10 кд +5% 0,25 W	БДС 10157-77	• HPB	3	R10, R73, R118
ПМ-3 12 кл. •5% 0,25 W	БДС 10157-77	нрБ	3	R52,R65,R81
TIM-3 20 Kg +5% 0,25 W	БДС 10157-77	нрв	2	R55,R57
ПМ-3 22 ка +5% 0,25 W	БДС 10157-77	กษย	1	R23

Наименование	Локумент	Поставщик	Количество	Обозначение
PПM-3 100 KR ±5% 0,25 У	БДС 10157-77	НРБ	5	RO3,RO6,RO7,R17,R62
PΠM-3 51Ω ±5% 0,5 W	БДС 10157-77	IIPB	1	R76
PRM-3 1005 ±5\$ 0,5 W	БДС 10157-77	IIPE	1	R117
PΠM-3 220Ω ±5% 0,5 W	БДС 10157-77	HPE	7	RO1,R19,R22,R36,R45
				R46,R69
МЛТ 0,5 47Ω <u>+</u> 5%	ΓΟCT 7113-77	CCCP	2	R15,R16
MЛT 1 360Ω ±5%	ΓΟCT 7113-77	CCCP	1	ROS
СП5-14-1кΩ	OWO.468.509 TY	CCCP	1	R58
C5-16T 3Ω ±S\$ 5 W	OMO.467.513 TY	CCCP	1	RO8
RMG TK 100-0,125 5119 +11	"Унитра"	ППР	2	R102,R104
RMG TK 100-0,125 1KP ±11	"Унитра"	ППБ	2	R112,R114
RMG TK 100-0,125 2,21κΩ +15	"Унитра"	ПНР	2	R98,R99
RMG TK 100-0,125 10 κΩ ±1\$	"Унитра"	ППР	2	R82,R83
Лроссели				
Д1-0,1-50 <u>+</u> S%	ГИО.477.002 ТУ	CCCP	4	L08+L11
Л2-0,1-100 +51	ГИО.477.002 ТУ	CCCP	7	L01+L07

*	СУЩ	ЕСТВУЮЩЧЕ ПОЛОЖЕНИЕ		3 A M E II A		
п.п.	. Наименование	Обозначение доку-	Наименование	Обозначение		Примечание
		мента доставки		та доста	вки	
1.	МИКРОСХЕМЬІ					
2.	К 155 ЛАЗ	6KO.348.006 ТУ-СССР	SN 7400N	Tex.Instrum	ents-CWA	
3.			MII 7400	Tesla	-4CCP	
4.			7400 PC	Tungsram	-BHP	
5.			D100C	RFT	-ГДР	
6.						
7.	К 155 ЛА4	бКО.348.006 ТУ-СССР	SN 7410N	Tex.Instru	nents-CDA	
8			MH 7410	Tesla	-4CCP	
9.			7410 PC	Tungsram	-BHP	
10.			D110C	RFT	- ГДР	
11.						
12.	К:155 ЛА6	5KO.348.006 TY-CCCP	SN 7440N	Tex.Instru	ments-CWA	
13.			MII 7440	Tesla	-4CCP	
14.			D 140C	RFT ·	- ГДР	
15.			9N 4OPC	Fairchild	-CIIIA	
16.						
17.	К 155 ЛР1	6KO.348.006 TY-CCCP	SN 7450N	Tex.Instru	nents-CWA	
18.			MH 7450	Tesla	-4CCP	
19.			D 150C	RFT	- ГДР	
20.			IN SOPC	Fairchild	- CIIIA	
21.						
	K 155 TB1	6KO.348.006 TY-CCCP	SN 7472N	Tex.Instru	nents-CIJA	
23.			MII 7472	Tesla	-4CCP	
					,,,,,	

80

/	CAMEC	ГВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ		3 A M E II A		
п.п.	Наименование	Обозначение доку- мента доставки	Наименование	Обозначение до та доставка		Примечание
		мента доставки				
47.		,	CDB 406E	IPRS	-CPP	
48.			К 155 ЛНЗ	6KO.348.006 T	y -CCCP	
19.						
50. 2T	6551 зел.точка	БДС 12259-74-НРБ	BFY46;BFY34;	Tungsram	-BHP	
51.			KFY46;KFY34	Tesla	-4CCP	
2. 2T	3604B	БДС 11508-73-НРБ	SF137C	RFT	-ГДР	
3.			2N 2222	Tungsram	-BHP	
4.			2N 2369		-CPP	He относится
55.						для V57 и V58
6. 2T	6821 синяя точка	БДС 12365-78-ИРБ	KFY16; KFY18	Tesla	-4CCP	
7.			2N 2904A; BSW40	Telefunken	-ΦΡΓ	
8.						
9. 2T	3841 кр.точка	БДС 12364-74-НРБ	KT 343A	кат.Машприбор	_	
0.				инторг	-CCCP	
1.			KSY81	Tesla	-чсср	
2.						
3. KU6	11	Tesla - 4CCP	2N 3054	Motorola; Phi	lips:	
4.				Telefunken	•	
	отранзистор	OH 09 69654-79	SP 201	RFT	-ГДР	
6. 202	062 синяя точка		¢			
7.						
8.						

82

90. <u>Разные</u> 91. Головка записи/вос- ОН 09 67396-80


92. произвеления типа


Model H803006 Nortronics


Read/Writte


-CIIIA


No.	СУЩЕСТ	ВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ		3 A M E II A	
п. п.	Паименование	Обозначение доку-	Паименование	Обозначение докумен-	Примечание
		мента доставки		та доставки	
93.	"BUTTON"-керамично-		Tunnel Erase		
94.	феритная - ГФД 257		Ferrite "BUTT	DN"	
95.					1
96.					
97.,			Head Rcad/Wri	- FOTOVOCS - Италия	
98.			te Ferrite		
99.			BUTTON		
00.					
01.	C5-16T-5W-3Q +5%		#4-5-6,2Ω ±5%	БДС 14822-79 - IIPБ	2шт связанны
02.	•		-2;SW 40/125/	56	
03.					
04.					
05.	примечания: 1.	Допускается применя	ть конденсаторі	ы, резисторы и дроссел	и других про-
06.		изводителей науказа	иные в докумен	тации, которые по свои	м параметрам
07.		одинаковы или лучще	чем документи	рованные.	
08.	2.	В настоящем докумен	те приведены д	опустимые замены конст	руктивных
09.		электро и радио-эле	ментов и матер	налов.	
10.	3,	Лопускается использ	ование микросх	ем других изготовителе	й, цифровое
11.		обозначением фирмы	"TEXAS INSTRUM	ENTS", при чем буквени	че обозначени
12.		перед цифрами и пос	ле цифр не имен	ют эначения. Корпуса э	гих микросхем
13.		должны совпадать с	корпусами с сем	фирмы "TEXAS INSTRUME	NTS".
14.					
15.					





























1. Tun Brodn-Burbduoro pasteria PCOI DS. 1380-264-5 saras nonep 15080089 "Enextponodyno" BHD

г. ходировчик менду контоктоми 10 и 12 на ВСОН Заказ № 5.508.0003 "Електронодуль". ВНР (сетные штифты РСОН – СО Стороны Заементов на пеате)

Входи или выходные линии BUBOOU DC OI Наил энование · HEMBAG Handewenue . 54 Honogwenue -5. -51 52 HORDANIENUE 124V Загрилка головки 40 Направление 27 28 Was 24 HNOOKE 19 20 Сброс защиты 341466 12 Данные записи 44 Управление током записи 15 16 Защита записи 39 40 и Данные воспроизведения 58 Aopento 00 32

Created by lerkom for phantom.sannata.ru 24/09/2015

| 13.060,216 35 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000

UUT

НГМД ЕС 5074

Нормы расхода запасных частей

1984.

нормы расхода запасных частей за один год

Норма используется для расхода запасных частей в продолжении 5 лет в следующем порядке:

- Для 1,2 и 5 изделий за 1 год, пользовать графу для 1-го изделия за 5 лет.
- Для 10 изделий за 1 год, пользовать графу для 2-х изделий за 5 лет.
- Для 50 и 100 изделий за 1 год, пользовать графу для 10 изпелий за 5 лет.

HOPHLI PACKODA SANACHLIK HACTER HA NATH NET

P CTPO	Обозначение	Наименоважие	Кол. э тодо	Hop sa	M& 984 OMES 1	CHINET	-	ME 100	./_	Примечание
			-	1	2	5	10	50	1:10	
1		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ								
_2	12.553.011	Латчик нулавой дорожки	Li.				1	2	3	
_3	13,089,695	Плата Запись/Чтение и Управление								
4		EC 5074/0001	1	-	=	=	Ξ	1	2	
. 5	K55.149.004	Патчик инпекс	<u>.</u>	1	_		1	2	ے د	
6	15,768,015	Катушка	1	-	-	-	-	1	2	
7	36,200,002	Суппорт	1	-	-	Ξ		1	2	
8	36,262,000	Інта нагружающая	1	6	8	10	12	16	20	
9	•									
10						Γ				
11		ДСТАЛИ								
12	17, 373, 108	Гайка	J.	1	1	2	2	3	3	
13	18,366,645	Палец	1	2	2	3	3	4_	4	
14	18,390,103	Ремень плоский	1	2	2	3	3	4	4	
15					ŀ					
16.										
.17										

13,060,216	НАКОВИТЕЛЬ НА ГЛИЖОМ ВАГИИТНОМ ДИСКЕ ЕС5074	Лист

етро вм	Обочначение	Паименование	Кон. б					dx чтс:		Принсчание
ت			. 727./	1	2	5	10	50	100	
18		покупные изделия								
19	БДС 8351-77	Конденсатор типа ЫК 4,0 м F ± 10%								
20 ·		250 Y/565	1.	í	Γ-	-	-	1	2	
21	000,480,003 TY	Предохранитель расплавляемый								
22		BIII-1-1A	2	2	3	4	5	10	15	
23		Микровыключатель типа 83133-54А	1	_	-	_	1_	2	3	
24		ELEKTRIM - Bapurana								
			. I	i	<u> </u>					
							I			
L								Ľ.		
L				Ŀ	1	<u> </u>				
					L		Ľ.,			
				$\overline{}$	Γ		T			
								L		
			.]							
					1			Γ.		
	:	7			T :	t^-	-	_		
П			\neg		Τ.		\vdash	_		
\vdash		L		<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>		لبا	
			13.060.	216			ПИТЕЛ ИТНОМ	Ь НА		

каталог

деталей и сборочных единиц

HAKOПИТЕЛЫ НА ГИБКОМ МАГНИТНОМ ДИСКЕ ЕС 5074

(Pegakuuя III 1984 г.) (Зс. листов 26)

ГХО «ИЗОТ» София Болгария Заказы отправить по адресу: БОЛГАРИЯ

ИЗОТСЕРВИЗ СОФИЯ :" ул."ЧАПАЕВ" \$1

ТЕЛЕФОН: 73-61
ТЕЛЕКС: 02231
ТЕЛЕГРАФИЬІЯ АДРЕС:
ИЗОТНИПЕКС СОФИЯ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЯ

Поставшик обязуется исполнять, по возможности, все заказы на запасные части, причем, срок поставки, цемы, тракспортный риск, способ оплаты и отгрузка, как и порядок возможных рекламаций уточняются между поставанком и покупателья.

лем.


Все права до перензданию настоящего каталога сохраняются за заводом-нэготовите-Поставщик сохраняет за собой право вносить изменения в тип запасных частей.

НАКОПИТЕЛЬ НА ГИБКОМ МАГШИТНОМ ДИСКЕ EC 5074


Выколитель на гибком магнитном диске EC 5074 является девевым, высоконалежине, малогабаритные внешним, запоминаемим устройством с правым достуном к маллы ИЭВМ, средством для двода данных в большие и мини ИЭВМ, паметью в системых сбола двиных.


ПРИМЕЧАНИЕ:

*Уэлы и детали непоставляемые потребителям. Это уэлы и детали, которые непозможно демонтировать и проверять у потребителя и в сервисимх условиях.



13.060.215 HONORUMENO NO.





Лист


		100	N. W.	Нуда вход	нть	The Residence of the Section of the		
Обраначення	Наименоваине	Ме ресунка	Ne consult	Обозначенна сборочной адиниць	Брой	Материал	Macea	Сведения р в:якиможениемости и констр. изманен.
	СБОРНЬТЕ ЕЛИНИЦЬТ							
12.553.011	датчик нудевой							
	дорожки		1	13.060.216	1	N STANKS		
13.089.695	плата запись/чте-						1	
NEW STATES	ние и управление						1	
	EC 5074/6001			13.060.216	1		1 30	3/10/5
34,137.034	PAMKA			13.060,216	1 %		1	
					100		1000	
55.149.004	латчик инлекс		8	13,060,216				
					S.R.			
36,300,006	ВАЛ		15	13,060,216	1×1			
16.329.000	влок позициони-		16	13.060,216	1.8			
	PYXXIII							
58.600.019	планка		18	13.060.216	18			
								THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
16.640.367	КАБЕЛЬНЫЯ ПУЧОК		20	13.060.216	12			
16.640.367-01	КАБЕЛЬНЫЛЯ ПУЧОК		22	13,060,216	110			
16.640.367-02	КАБЕЛЬНЫЯ ПУЧОК		24	13,060,216	121		1111111	
					-		44.69	
STATE OF THE STATE				The state of the s				
		1						
			-	-	-		-	
				1	3.060.	216 HAKQIBITEMS	HA THE	KOM Dect
		reated	by le	kom for phantom sann			TUCKE F	


		943	6	Нуда вход	ить				
Обознанение	Нанменование	Ме рисуняв	Ме повиц	Обозначение сберочной единицы	Брой		Материал	Macca	Сведения о взвимозвленявмости и констр. изменен.
	детали								
		and .				14.			
17.314.153	СКОБА		28	13.060.216	1%	000			
17.314.319	СКОБА		32	13.060,216	1%	200		100	
17.317.675	ПЛАНКА		33	13.060.216	1%				
37,320,100	ВТУЛКА		34	13,060,216	1 %				
17.750.001	наконечник		36	13,060,216	1 1 14			NO A	
17.750.004	наконечник		37	13.060.216	1 1 1	100		10/16	
17.984.001	РОЛИК ВОДЯЩИЯ		38	13.060.216	2 14			Lavo.	
			100				*		
	NEW YORK THE PARTY OF							11/10	
18.090.148	консоль		40	13.060.216	1 1 1			37/1/2	
18.090.169	консоль		42	13.060.216	1%			7/9/28	phinal desired
18.220.204	ВТУЛКА		44	13.060.216	1%	130			
38.223.005	ВТУЛКА		45	13.060.216	236				
18.247.033	кольно осигури-					W.		19889	
	тельное пружинное		47	13.060.216	1*				A STATE OF THE
58.300.003	ОСЪ	100	50	13.060.216	2*				
18.345.061	волитель		52	13.060.216	1*			Shop	
18.366.645	ПАЛЕЦ		53.	13.060.216	1			100	
18.380.025	ПРУжина		.54	13.060.216	1.*				
18.380.059	ПРУЖИНА		56	13.060.216	2				
		13/3				-			
				1	3.060	211			
	C	reated	by ler	kom for phantom sans	nata.ru	24/09	/2015 МАГНИТНОМ ДИ	CAL DE	50.4 9


				8	Нуде входить			KORON KANDANIA		
Обозначение	Наименование	Ме рисунка	Ме позними	Обозначение сборочной единицы	Брой		Материал	Масеа	Сведения о взаимозаменяемости и ноистр. изменен.	
18.388.004	ПРУЖИНА		59	- 13.060,216	1 ×					
18.390.103	РЕМЕНЬ ПЛОСКИЯ		60	13.060.216	1					
		1000	1720		2:23		NAME OF TAXABLE PARTY.	100		
					233					
58.600.028	ПЛАНКА		62	13.060.216	1*			0000		
38.648.001	OBEPTKA	100	67	13,060,216	1.0			1000		
37.394.008	СКОБА	1000	68	13,060,216	5	100				
38.803.023	ТАБЛИЧКА ОСНОВНАЯ		74	13.060.216	1*	773		1887	190 (C. 190 (C	
		TO SEC	1000				200000000000000000000000000000000000000	77575		
38,912,016	ВИНТ	MAN	77	13,060,216	2*					
18,919,310	ВИНТ	1000	78	13,060,216	2*			1000		
38.939.016	ГАЯКА	1000	79	13.060.216	1 %	100	THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR	1000		
18.947.014	ШАРБА	1000	83	13.060.216	2 %			131637		
18,949,013	RAHHAMAY AGRAM	Constitution of						53000		
	ВОДЯПАЯ	1181	84	13,060,216	1 14	10/10		1000		
18.949.014	ШАЯБА РЕМЕННАЯ	130	86	13,060,216	1*			666.3		
38.949.012	WAREA	100	87	13,060,216	6*			77777	NOT THE RESERVOIR	
18.949.017	MAREA	1730	88	13.060.216	6×			383.00		
18,949,018	MARISA		89	13,060,216	2*					
38.949.013	MARKA		91	13,060,216	4 ×			SON		
18,816,108	ЭТИКЕТ	1975	92	13.060.216	1*					
58.300.003-01	ОСЬ		93	13.060.216	1*			Marie Control		
		1						2000		
								100	The sales and the first	
		-	-	_	-					
							НАКОПИТЕЛЬ Н		finer	
	C	reated	by le	kom for phantom sann	da.ru	24/09	2015 МАГНИТНОМ ДИ	CKE E	5074 10	

		943	1419	Нуда входи	Ъ	2 3			(property)
Обизначение	Наименование	N9 рисуня	Мо позиц	Обсаначенна сборочной единицы	Брой		Материял	Macea	Сведения о взаимозаменявности и коистр. изменен.
	покупныте изделия							13000	
БДС 8351-27	конденсатор типа							100000	
	MK-4,0-10-250-565		148	13.060.216	1				
БДС 110-75	соединитель штеп-		701						
	СЕЛЬНЫЙ ДВУХПОЛЮС								
	ныя с воковыми							AND DESCRIPTION	
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЬІ- МИ КОНТАКТАМИ								
							-		
	16A/250V		152	13.060.216	1				
ДБПОЮ.4.810	пержатель для								
000 TY	ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ		154	13.060.216	2				
ONO.480.003TY	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ							-	
	РАСПЛАВЛЯЕМЬІЙ					-			
	BII - 1 - 1A		156	13.060.216	2				
OH_0968849-77	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ СИН-					-			
	хронный типа вс								
	2,5/4		158	13.060.216	1				
	подшипник Ролико-				26.6			-	
	ВЫЯ 627-22 Р4/22х								
	7x7/.		162	13.060.216	23				
	микровы ключатель					100 100			
	ТИПА 83133-54А		164					200	
	Elektrim-Bapmasa Q	eated	by le	rkom for phantom sanna		24/09/2015		Real Control	


		803	ин	Нула входить				888	
Обозначение	Наименование	Ме рисуна	Ne поанции	Обозначение сберочной единици	Брой		Материал	Масса	Сведения о взаимозаменяемости и монстр. изменен.
	комплектьт								
	КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ			13.060.216	15				
14.062.032	комплект принадлеж-							100	
	НОСТЕЯ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕН-			13.060.216	100				
	TOB			13.060.216	P	100			
14.160.080	комплект упаковки-			13.060.216	10				
	and the same of th					200			
					-			1000	
			200		200				
		1	-						
		100	-		-	-			-
		-	18.00		-	-		8 00	
			-		- 83	-		200000	
7		200	1		-			TO A STATE OF	
-		100	-	-					
					-			100	
		-	100		-		V. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
		Marin.		Constant of the	-	-		10000	
		-	-	-	-	-		-	
				13.	060.	216	НАКОПИТЕЛЬ Н		JIMCT
	Cre	ated	by leri	com for phantom sanna	ata.ru 2	4/09/2	2015 CALL THE DOM 2011	Dru EU	12








Обраначина -	Наименованна	Не ресуня	No noseum	Обозначение сборочной единизы	5poil	***	Матернал	Macca	Сведения с взеимоваменяемости и констр. наменен.
	СБОРНЬІЕ ЕДИНИЦЬІ	181							
								1	
	СУПОРТ		3	Ц.16.329.000	1.1_	-			
			PA V		-	200		-	
							A STATE OF THE STA	-	
	ДЕТАЛИ		-		-				
	and Agin			7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			2000		-
	ФЛАНЕЦ		- Ann		10		//	773	100000000000000000000000000000000000000
	ВТУЛКА СПЕШИАЛЬНАЯ			11 16 329 000	3				
	DARKA		9	U_16.329.000	1			100	
	ОГРАНИЧИТЕЛЬ .			11 16.329.000	1	1		7.77	
	ПРУжина		13	H 16.329.000	10				
					-		8 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	
					-	-			
					-	-			
						-			
	пругие изделия							3	
	эл. явигатель шаго-		18	16,329,000	1				
	воя реактивныя с			No.				1	
	водящим винтом ти-								
	NA C/B 15/100							100	
									1
					329.		БЛОК ПОЗИЦИО	нирующ	Лист Лист
	Cre	ated i	by leri	com for phantom sanna	ta.ru 2	24/09/2	2015		16




Обозначению Наимемования		200	No.	Нуда вхо,	дить	Материал	100	Сведения о взаимозаменявности и констр. изменен.
	Наименования	№ рисунаа	Ме позминя	Обозначение сборочной единицы	Брой		Macea	
	СБОРНЬЕ ЕДИНИЦЫІ							
	CBOFIEL LIBITATION			800888	-			
36.262.000	RABMAWYGIAH ATRI		2	6.200,002	1			
36,328,000	ГАЯКА ХОДОВАЯ		4	36,200,002	1*			
36.516.000	прижим	M	. 5	36.200.002	1 at			
36.640.030	пучок кабельныгр		5	36,200.002	124			
				100				
-	детали							
				00.000.000	12			7
17.314.315	СКОБА	-	10	36,200,002	1%			
37.750.007	ПЛАСТИНА		-	26,200,002	126		-	
37.332.020	ОСР		12	36.200.002	17		-	
38.383.016	ПРУЖИНА		18	36.200.002				
18.388.003	пружина пластин-							
	RATAP	-	20	36,200,002	136			
	другие изделия							
13.253.250	ЗАПИСЬ І ВАЮЩАЯ							
	читающая голов-							
	ка типа ГОД 2574							
			32	36.200.002	7*		P. Commission	Charles Control




416.120.167 Плита передняя

Обозначение Ебанменован		603	100	Нуда входи	erb.		Macca	Сведения о взаимозаменяемости и монстр. изменен.
	Нанменование	Ме рисунка	Ме познции	Обозначение сборочной единика	Брой	Материал		
		-	100	16.120.167				
	СБОРНЬІЕ ЕЛИНИЦЬІ							
					10			
16.139.011	консоль		1	16.120.167	1×			
	ДЕТАЛИ	130					10000	
36.122.166	ПЛИТА	10.1	3	16.120.167	1		William !	
18,264,000	ЭАШЕЛКА	20	5	16.120.167	1×			
18.302.002	ОСР		7	16.120.167	1×		14/8	
18.333.099	РУКОЯТКА		9	16.120.167	12	DALLAR MARIE	1333	
18-337-111	кнопка		11	16, 120, 167	1×		0.7%	
18,389,019	ПРУЖИНА	000	13	16.120.167	1×		2.18%	
18.901.001	Винт		15	16.120.167	1*			
			777	56.122.011		-		
	СБОРИБІЕ ЕДИНИЦЬІ	7.22						
58.634.004	UNT	75	1	56.122.011	,×		-	
56.656.000	КНОПКА		2	56.122.011	1×			
	ДЕТАЛИ	10	13				1300	
58,074,008	плита		3	56.122.011	11		700	
56,354,000	РУКОЯТКА		9	56.122.011	111		77.5	
58.337.002	КНОПКА		11	56.122.011	12			
58.383.002	ПРУЖИНА		16	56.122.011	1×	A DESCRIPTION OF STREET		13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
58.070,001	ОПОРА	1	18	56.122.011	1×		3	
					1.1			
						2.011 ПЛИТА ПЕ		Лист
	Cri	eated I	by ler	kom for phantom sann	ata 9 to 24/	бородот плита пер	ЕЛНЯЯ	20




Обозначение Наименование		HHB	Нула пход	MIL		4 386 /	WAR STATE OF THE S
		Ne nosei	Обозначение сборочной единицы	Брой	Матернал	Macea	Спедения о взаимозминениемости и неистр. изменен.
	СБОРНЫЕ ЕДИНИЦЫ			-			
16.366.307	СБРАСЫВАТЕЛЬ	-	34.137.034	1 %			
16,650,039	ЭЛЕКТРОМАГНИТ		34.137.034				
55.149.003	осветитель	2	34.137.034	1			
			A THE CHECKER STREET	1		100	
56,264,000	ПРИЖИМ	- 4	34.137.034	1			
	The same of the sa	118	100000000000000000000000000000000000000	-		1777	
	детали	7 17		177		-	de la companya della companya della companya de la companya della
18.387.044	ПРУЖИНА ПЛАСТИНЧАТАЯ			100	The second second second	17.77	
58.000.003	PAMKA		34,137,034	1*		7 7055	
58.208.002	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛЕВАЯ	8	34.137.034	1%		-	
58.208.003	НАПРАВЛЯЮНАЯ ПРАВАЯ	10	34.137.034	18	7-1	1	
58,383,005	пружина	11	34.137.034	1%		-	All thousand the last
58.927.000	шпилька специальная	12	34,137,034	,×			
58.057.001	КРЫШКА	13	34,137,034	1-X		-	
	NI DAWKA		34.137.034	100		-	
						-	
		20/11		-		-	
						The state of	
				124			
NO BENEFIT							
					All A R. P. China		Riscr
	Cre	ated by	lerkom for phantom.sår	nata ru 2	24/04/2015 PAMKA	HOURSE	22



16.607.035 Соединитель

Auem 23

		ale a	100	Нуда входи	Ть				
Обозначение	Наименорание	рисунк	позни	Обозначения			Материал	Macca	Сведения о
Оосиначание	гламменоцанна	Ng pw	No no	сборочной	Брой		мат ериал	IMMCCH.	и констр. наченен.
		Z	Z	единицы	ID.				
	ДЕТАЛИ								
17,800,006	корпус		3	16.607.035	12				
17.834.020	ПЛАНКА		5	16.607.035	1 26				
	другие изделия								
	СОЕДИНИТЕЛЬ DS158-								
	264 - "Влектромо-								
	дул" - ВНР		14	16.607.035	1				
					6.3				
									S
					-7235				
					000				
						-			
			1773						
									d'
				The state of the s					1 3
					.607			Th.	Лист
	C	reated	by le	rkom for phantom sann	ata.ru	24/09	9/2015		1 24



Обозначение	Нанменованне	22	N.	Нуда вход	ИТЬ				
		Ма рисунка	Ме позиция	Обозначение сборочной единицы	Брой		Материал	Macca	Сведения о взаимозаменявмости и ноистр. изменен.
	N								
	ДЕТАЛИ								
58.210.002	ЧАШКА		1	56,264,000	1				
58.383.006	ПРУЖИНА КОЛЬЦЕВАЯ		2	56.264.000	1				
58.218.000	ЦАНГА	1	3	56,264,000	1				
58.227.002	ВТУЛКА		5	56.264.000	1		183	-	
	The State of the S			Printer	Town	2000	580		-
		.8	X	XXXXX 30	100	33	XXXXI B		-
	W 00	10	K	00000 X 18	1	0	0000 H	-	
		- 65	200		100	20	000000000000000000000000000000000000000	-	
		-	-	-12	1		D. Carrier	-	
		-	-		-				
	ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ		-		-				
		-	-						
	ПОДШИПНИК 62522	-	8	56,264,000	1				
		-	-		-	-			
		7	-		-				
			_			-			
			_					-	
									0.50
1077)	WANG TO			5 28U 000	1				
1000									